



CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PALÁCIO VOTURA

Rua Humaitá n. ° 1167 Centro – Fone/Fax: (19)3885-7700

CEP: 13.339-140 - Indaiatuba – SP

DESPACHADA

5ª Sessão Ordinária - 16/03/2026

Presidente: TÚLIO JOSÉ TOMASS DO COUTO

INDICAÇÃO

Indica ao Prefeito Municipal que determine ao setor competente a reposição e manutenção do guarda-corpo da travessia existente sobre o ribeirão localizado no cruzamento da Rua das Primaveras com a Rua Vitória Régia, no bairro Jardim Pau Preto, nas proximidades da Biblioteca Municipal.

Excelentíssimo Senhor Presidente.

Apresento a V. Exa., nos termos do artigo 163 do Regimento Interno desta Egrégia Casa Legislativa, a presente Indicação, sugerindo ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal que determine ao setor competente da Administração Pública a reposição e manutenção do guarda-corpo da travessia existente sobre o ribeirão localizado no cruzamento da Rua das Primaveras com a Rua Vitória Régia, no bairro Jardim Pau Preto, nas proximidades da Biblioteca Municipal. Solicito, após leitura em Plenário, que se oficie à autoridade competente.

Assunto: Obras



0037691
11/03/2026 16:17
IND 506/2026
PROT - CMI 1213/2026



CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PALÁCIO VOTURA

Rua Humaitá n.º 1167 Centro – Fone/Fax: (19)3885-7700

CEP: 13.339-140 - Indaiatuba – SP

JUSTIFICATIVA

Há aproximadamente um mês, em decorrência das fortes chuvas ocorridas no município, o guarda-corpo da travessia existente sobre o ribeirão no cruzamento da Rua das Primaveras com a Rua Vitória Régia foi danificado e acabou caindo, permanecendo até o momento sem a devida reposição.

A ausência desse equipamento de proteção representa risco significativo à segurança dos pedestres que utilizam a travessia, especialmente crianças, idosos e pessoas que transitam diariamente pela região, inclusive usuários da Biblioteca Municipal e moradores do entorno.

O guarda-corpo tem função essencial de proteção e prevenção de acidentes, evitando quedas no leito do ribeirão e garantindo maior segurança na circulação de pedestres.

Diante disso, torna-se necessária a reposição urgente do guarda-corpo ou a instalação de nova estrutura de proteção, restabelecendo as condições adequadas de segurança no local.

Assim, solicita-se ao Poder Executivo que, por meio do setor competente, realize vistoria técnica e providencie a recomposição da estrutura com a maior brevidade possível, a fim de evitar eventuais acidentes.

Sala das Sessões, 11 de março de 2026.

DANILO BARNABÉ
Vereador