



CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PALÁCIO VOTURA

**Rua Humaitá n.º 1167 Centro – Fone/Fax: (19)3885-7700
CEP: 13.339-140 - Indaiatuba – SP**

DESPACHADA
4ª Sessão Ordinária - 09/03/2026
Presidente: TÚLIO JOSÉ TOMASS DO COUTO

INDICAÇÃO

Indica ao Prefeito Municipal a realização de manutenção da valeta localizada na esquina da Rua Alagoas com a Rua Amazonas, na altura do nº 255.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Apresento a V. Ex.^a, nos termos do artigo 163 do Regimento Interno desta egrégia Casa Legislativa, a presente indicação, sugerindo ao Ex.^{mo} Senhor Prefeito Municipal que interceda junto ao setor competente para que seja realizada a manutenção da valeta localizada na esquina da Rua Alagoas com a Rua Amazonas, na altura do nº 255. Solicito, após leitura em Plenário, que se oficie à autoridade competente.

Assunto: Obras

JUSTIFICATIVA:

A presente solicitação se faz necessária em razão do rebaixamento excessivo da valeta, bem como do acúmulo de lixo que impede o adequado escoamento da água. Atualmente, o local apresenta rachaduras e buracos, encontrando-se visivelmente danificado.

Motoristas relatam que, mesmo em velocidade reduzida, os veículos estão sofrendo danos, sendo inevitável o contato da parte inferior do automóvel com o asfalto, o que tem causado prejuízos mecânicos.

É fundamental que valetas, sarjetas e canaletas em vias públicas obedeçam a padrões técnicos estabelecidos por normas como as do DNIT, ABNT e manuais municipais, garantindo a segurança viária, a durabilidade da pavimentação e a integridade dos veículos. Estruturas fora de padrão podem ocasionar danos severos à suspensão, amortecedores, cárter, escapamento, pneus e para-choques, além de aumentar o risco de acidentes.

Valetas com profundidade excessiva, inclinação acentuada ou cantos vivos funcionam como verdadeiros “quebra-molas invertidos”, potencializando danos mecânicos. Ressalta-se, ainda, que veículos elétricos são especialmente suscetíveis a danos na parte inferior, onde se localizam as baterias, cujo reparo possui alto custo.

0037317
PROT - CM 1844/2026
24/02/2026 16:15
IND 292/2026



CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PALÁCIO VOTURA

Rua Humaitá n.º 1167 Centro – Fone/Fax: (19)3885-7700

CEP: 13.339-140 - Indaiatuba – SP

Além dos prejuízos materiais, valetas irregulares podem provocar perda de controle do veículo ou colisões traseiras, especialmente quando os condutores são obrigados a reduzir bruscamente a velocidade para realizar a travessia.

Diante disso, a manutenção adequada da referida valeta é medida necessária para garantir segurança, mobilidade e preservação do patrimônio dos munícipes.

Certo da compreensão de Vossa Excelência diante da relevância da matéria, aguardo o atendimento da presente Indicação.

Sala das Sessões, em 24 de fevereiro de 2026.

Tulio José Tomass do Couto
Vereador