



CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PALÁCIO VOTURA

Rua Humaitá n.º 1167 Centro – Fone/Fax: (19)3885-7700
CEP: 13.339-140 - Indaiatuba – SP

DESPACHADA
14ª Sessão Ordinária - 25/05/2026
Presidente: TÚLIO JOSÉ TOMASS DO COUTO

INDICAÇÃO

Indica ao Prefeito Municipal que, junto às Secretarias competentes, realizem reparo em tampa de bueiro irregular na Rua Dr. Renato Riggio, próximo à esquina com a Rua José da Silva Maciel, no município de Indaiatuba.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Apresento a V. Ex.^a, nos termos do artigo 163 do Regimento Interno desta egrégia Casa Legislativa, a presente indicação, sugerindo ao Ex.mo Sr. Prefeito Municipal que execute a(s) ação(ões) descrita(s) na ementa supra. Solicito, após leitura em Plenário, que se officie à autoridade competente.

Assunto: Mobilidade Urbana/Infraestrutura

JUSTIFICATIVA

Municípios relataram a existência de tampa de bueiro em condição irregular na Rua Dr. Renato Riggio, próximo à esquina com a Rua José da Silva Maciel, situação que tem gerado preocupação quanto à segurança viária no local,

O problema pode causar acidentes, especialmente para motociclistas, ciclistas e motoristas, além de representar risco a pedestres que circulam pela região.

O registro (*print* abaixo) foi encaminhado por morador da cidade, evidenciando que a situação já é de conhecimento da população e demanda atenção do Poder Público.

Diante disso, indica-se ao Poder Executivo a realização de vistoria e reparo no local, garantindo a adequada manutenção da via, a segurança dos usuários e a prevenção de possíveis acidentes.

A presente indicação visa atender solicitação da comunidade e contribuir para a melhoria das condições de infraestrutura urbana do município.





CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PALÁCIO VOTURA

Rua Humaitá n. ° 1167 Centro – Fone/Fax: (19)3885-7700

CEP: 13.339-140 - Indaiatuba – SP



Sala das Sessões, em 20 de maio de 2026.


Eng. Eduardo Tonin
Vereador