



CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PALÁCIO VOTURA

Rua Humaitá, 1167 Centro – PABX: (19) 3885-7700.

CEP: 13.339-140 – Indaiatuba - SP

16ª Sessão Ordinária - 08/06/2026

Presidente: TÚLIO JOSÉ TOMASS DO COUTO

INDICAÇÃO

Indica ao Prefeito Municipal que, por meio da Secretaria competente, realize estudo técnico e implante reforço de sinalização viária no cruzamento da Avenida Conceição com a Rua Joab José Puccinelli, nas proximidades do Corpo de Bombeiros.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Apresento a V. Ex.^a, nos termos do artigo 163 do Regimento Interno desta egrégia Casa Legislativa, a presente indicação, sugerindo ao Ex.^{mo} Sr. Prefeito Municipal que execute a(s) ação(ões) descrita(s) na ementa supra. Solicito, após leitura em Plenário, que se oficie à autoridade competente.

Assunto: Urbanismo/Trânsito/Mobilidade Urbana

JUSTIFICATIVA

A presente Indicação tem por finalidade reapresentar e reforçar a necessidade de melhorias na sinalização viária do cruzamento da Avenida Conceição com a Rua Joab José Puccinelli, nas proximidades do Corpo de Bombeiros, demanda anteriormente apresentada por este gabinete por meio da **Indicação nº 373/2026, protocolada em 27 de fevereiro de 2026.**

Apesar da solicitação já ter sido encaminhada ao Poder Executivo, moradores, comerciantes e usuários da via continuam relatando preocupação com as condições de segurança no local, motivo pelo qual se faz necessária a reapresentação da matéria.

O cruzamento apresenta intenso fluxo de veículos ao longo do dia, além de múltiplas conversões e significativa circulação de pedestres, configurando um ponto de elevada complexidade viária. Segundo relatos recebidos pelo gabinete, acidentes continuam ocorrendo na região, reforçando a necessidade de adoção de medidas preventivas que garantam maior segurança aos usuários da via.

A insuficiência de sinalização adequada, seja horizontal ou vertical, pode contribuir para conflitos de tráfego, especialmente nos horários de pico, quando o volume de veículos aumenta consideravelmente.





CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PALÁCIO VOTURA

Rua Humaitá, 1167 Centro – PABX: (19) 3885-7700.

CEP: 13.339-140 – Indaiatuba - SP

Diante desse cenário, torna-se necessária a realização de novo estudo técnico para avaliação das condições atuais do cruzamento, incluindo aspectos relacionados à visibilidade, fluxo de veículos, travessia de pedestres e organização das conversões.

A partir dessa análise, poderão ser adotadas medidas como reforço da sinalização horizontal, instalação ou readequação de placas, melhorias na iluminação pública, revisão da programação semafórica ou outras intervenções de engenharia de tráfego que promovam maior organização e segurança viária.

Considerando a relevância do local, a persistência das reclamações e a necessidade de prevenção de novos acidentes, reforça-se a importância da adoção de providências pelo Poder Executivo, visando garantir maior proteção a motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres que utilizam diariamente a região.

Sala das Sessões, em 03 de Junho de 2026.


Eng. Eduardo Tonin
Vereador