



# **CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

**PALÁCIO VOTURA**

**Rua Humaitá, 1167 Centro – PABX: (19) 3885-7700.**

**CEP: 13.339-140 – Indaiatuba - SP**

DESPACHADA  
17ª Sessão Ordinária - 15/06/2026

Presidente: TÚLIO JOSÉ TOMASS DO COUTO

## **INDICAÇÃO**

**Indica ao Prefeito Municipal que, junto às Secretarias competentes, realize serviços de recuperação asfáltica e operação tapa-buraco na Avenida Coronel Antônio Estanislau do Amaral, nº 1554, Jardim Juliana, Indaiatuba.**

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Apresento a V. Ex.<sup>a</sup>, nos termos do artigo 163 do Regimento Interno desta egrégia Casa Legislativa, a presente indicação, sugerindo ao Ex.mo Sr. Prefeito Municipal que execute a(s) ação(ões) descrita(s) na ementa supra. Solicito, após leitura em Plenário, que se oficie à autoridade competente.

Assunto: Acessibilidade / Mobilidade Urbana


## **JUSTIFICATIVA**

Munícipes encaminharam ao gabinete reclamações e registros fotográficos demonstrando a necessidade de manutenção do pavimento na Avenida Coronel Antônio Estanislau do Amaral, nº 1554, no Jardim Juliana.

O local apresenta desgaste acentuado do pavimento asfáltico junto à guia da via, com erosão da borda do asfalto, formação de buracos e depressões ao longo do trecho, conforme demonstrado nas fotografias anexas. Também é possível verificar o acúmulo de água em diversos pontos da sarjeta, situação que contribui para a aceleração da deterioração do pavimento e pode indicar deficiência no escoamento das águas pluviais.

A situação compromete a segurança e a fluidez do trânsito, podendo causar danos aos veículos, dificultar a circulação de motociclistas e ciclistas e aumentar o risco de acidentes. Além disso, as irregularidades se encontram próximas à área de circulação de pedestres, exigindo atenção dos usuários e demandando intervenção preventiva do Poder Público.

Diante do exposto, indica-se ao Poder Executivo a realização de vistoria técnica e a execução dos serviços necessários para recuperação do pavimento na Avenida Coronel Antônio Estanislau do Amaral, nº 1554, Jardim Juliana, incluindo operação tapa-buraco, recomposição da borda asfáltica e demais





# **CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**


**PALÁCIO VOTURA**

***Rua Humaitá, 1167 Centro – PABX: (19) 3885-7700.***

***CEP: 13.339-140 – Indaiatuba - SP***

medidas corretivas que se fizerem necessárias, garantindo melhores condições de trafegabilidade, segurança e conservação da via pública.

A presente indicação busca atender demanda da população e contribuir para a manutenção adequada da infraestrutura urbana do Município.





# CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PALÁCIO VOTURA

Rua Humaitá, 1167 Centro – PABX: (19) 3885-7700.

CEP: 13.339-140 – Indaiatuba - SP



Sala das Sessões, em 10 de Junho de 2026.

  
Eng. Eduardo Tonin  
Vereador