



CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PALÁCIO VOTURA

Rua Humaitá, 1167 Centro – PABX: (19) 3885-7700.

CEP: 13.339-140 – Indaiatuba - SP

9ª Sessão Ordinária - 22/04/2026

Presidente: TÚLIO JOSÉ TOMASS DO COUTO

INDICAÇÃO

Indica ao Prefeito Municipal que determine a reabertura de demanda finalizada sem execução e realize, com urgência, nova avaliação técnica e obras na Rua Hermínio Steffen (797 a 807), incluindo a adequação da canaleta na esquina com a Rua Antônio Narezzi.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Apresento a V. Ex.^a, nos termos do artigo 163 do Regimento Interno desta egrégia Casa Legislativa, a presente indicação, sugerindo ao Ex.^{mo} Sr. Prefeito Municipal que execute a(s) ação(ões) descrita(s) na ementa supra. Solicito, após leitura em Plenário, que se officie à autoridade competente.

Assunto: Acessibilidade/Mobilidade Urbana

JUSTIFICATIVA

A presente Indicação trata da reapresentação da Indicação nº 2094/2025, a qual, conforme consta no sistema, foi finalizada administrativamente, porém sem a efetiva execução dos serviços necessários no local, mantendo o problema relatado pelos moradores.

O ponto crítico permanece localizado na Rua Hermínio Steffen, entre os números 797 e 807, onde a raiz de uma árvore comprometeu a estrutura da sarjeta, impedindo o correto escoamento da água. Como consequência, há acúmulo recorrente de água, lama, areia, pedras, lixo e outros detritos, agravado em períodos de chuva e também em situações cotidianas, como a limpeza de calçadas por moradores.

Importante destacar que o problema não é pontual ou recente, mas persistente ao longo dos anos, mesmo após diversas solicitações realizadas junto ao Poder Público, sem solução definitiva até o momento.

Além disso, trata-se de uma situação que impacta diretamente a acessibilidade e a dignidade de um morador cadeirante, que reside sozinho no local, o que torna ainda mais urgente e sensível a necessidade de intervenção do Poder Público.





CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PALÁCIO VOTURA

Rua Humaitá, 1167 Centro – PABX: (19) 3885-7700.

CEP: 13.339-140 – Indaiatuba - SP


Adicionalmente, foi identificado outro ponto que demanda atenção: a canaleta localizada na esquina da Rua Hermínio Steffen com a Rua Antônio Narezzi, que se mostra subdimensionada, contribuindo para o acúmulo de água e sujeira, agravando o problema de drenagem na região.

Dessa forma, não se trata apenas de manutenção simples, mas de uma demanda estrutural que exige avaliação técnica aprofundada e execução de solução definitiva, incluindo:

- Correção da sarjeta afetada pelas raízes da árvore;
- Intervenção adequada no sistema de drenagem;
- Limpeza e remoção de detritos acumulados;
- Avaliação e possível redimensionamento da canaleta na esquina mencionada;

Diante do exposto, reforça-se a necessidade de reabertura da demanda anteriormente encerrada, com tratamento prioritário, a fim de garantir condições adequadas de mobilidade, salubridade e qualidade de vida aos moradores da região.

Sala das Sessões, em 16 de Abril de 2026.


Eng. Eduardo Tonin
Vereador