



# **CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

**PALÁCIO VOTURA**

**Rua Humaitá, 1167 Centro – PABX: (19) 3885-7700.**

**CEP: 13.339-140 – Indaiatuba - SP**

DESPACHADA  
9ª Sessão Ordinária - 22/04/2026  
Presidente: TÚLIO JOSÉ TOMASS DO COUTO

## **INDICAÇÃO**

**Indica ao Prefeito Municipal que, por meio das Secretarias competentes, realize vistoria técnica e promova ações de zeladoria e manutenção urbana no bairro Veredas da Conquista, especialmente na Avenida Senador Romeu Tuma, bem como em pontos do residencial Céu Azul.**

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Apresento a V. Ex.<sup>a</sup>, nos termos do artigo 163 do Regimento Interno desta egrégia Casa Legislativa, a presente indicação, sugerindo ao Ex.<sup>mo</sup> Sr. Prefeito Municipal que execute a(s) ação(ões) descrita(s) na ementa supra. Solicito, após leitura em Plenário, que se officie à autoridade competente.

Assunto: Urbanismo

## **JUSTIFICATIVA**

Moradores do bairro Veredas da Conquista têm denunciado a falta de manutenção na Avenida Senador Romeu Tuma e em diferentes pontos do bairro, além de relatarem problemas semelhantes nos arredores do residencial Céu Azul.

De acordo com os relatos encaminhados a este gabinete, o local apresenta acúmulo de vegetação, sem a devida manutenção da jardinagem, além da necessidade de manejo adequado de pragas nos canteiros. Relatam ainda que nem mesmo a roçada tem sido realizada de forma frequente, havendo intervalos prolongados entre uma manutenção e outra.

Ademais, os moradores apontam também a existência de problemas relacionados à infraestrutura urbana básica, como pontos de ônibus descobertos, deixando a população exposta às intempéries.

Essas situações têm gerado nos moradores a sensação de abandono da região, que conta com grande circulação de veículos e pessoas, além de estar situada nas proximidades de diversos condomínios residenciais, que contribuem regularmente com a arrecadação municipal.





# **CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

**PALÁCIO VOTURA**

**Rua Humaitá, 1167 Centro – PABX: (19) 3885-7700.**

**CEP: 13.339-140 – Indaiatuba - SP**

Diante desse cenário, torna-se necessária a realização de vistoria técnica no local, com atuação integrada das secretarias competentes, e a adoção de providências que contemplem a manutenção geral da área, incluindo limpeza, roçada, manejo de vegetação e pragas, além de eventuais reparos na infraestrutura urbana.

Diante do exposto, sugere-se que o Poder Executivo adote as medidas necessárias para a melhoria das condições urbanas, da segurança e da qualidade de vida na região.

Sala das Sessões, em 16 de Abril de 2026.



Eng. Eduardo Tonin  
Vereador