



CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PALÁCIO VOTURA

Rua Humaitá, 1167 Centro – PABX: (19) 3885-7700.

CEP: 13.339-140 – Indaiatuba - SP

DESPACHADA
12ª Sessão Ordinária - 11/05/2026

Presidente: TÚLIO JOSÉ TOMASS DO COUTO

INDICAÇÃO

Indica ao Prefeito Municipal que, junto às Secretarias competentes, realize estudo técnico urgente para implantação de medidas de segurança viária na Avenida Clóvis Ferraz de Camargo, nas proximidades do Condomínio Parque Imperatore, no bairro Campo Bonito.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Apresento a V. Ex.^a, nos termos do artigo 163 do Regimento Interno desta egrégia Casa Legislativa, a presente indicação, sugerindo ao Ex.^{mo} Sr. Prefeito Municipal que execute a(s) ação(ões) descrita(s) na ementa supra. Solicito, após leitura em Plenário, que se officie à autoridade competente.

Assunto: Mobilidade Urbana/Trânsito

JUSTIFICATIVA

Moradores da região do bairro Campo Bonito, especialmente nas proximidades do Condomínio Parque Imperatore, localizado na Avenida Clóvis Ferraz de Camargo, têm manifestado preocupação constante com a insegurança no trânsito no local, relatando recorrência de acidentes e excesso de velocidade na via.

A preocupação se intensificou após um grave acidente ocorrido recentemente na avenida, envolvendo uma motocicleta e um caminhão, que infelizmente resultou na morte do motociclista. O episódio gerou forte comoção entre moradores da região e reacendeu cobranças antigas relacionadas à necessidade de melhorias na segurança viária do trecho.

Segundo relatos encaminhados ao gabinete, moradores já teriam solicitado anteriormente medidas como implantação de lombadas, faixa de pedestres e outras intervenções voltadas à redução de velocidade e aumento da segurança para motoristas e pedestres, especialmente considerando o fluxo intenso de veículos na região.

A população aponta que acidentes no trecho seriam frequentes, gerando sensação de insegurança para quem reside, circula ou atravessa a avenida diariamente.





CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PALÁCIO VOTURA

**Rua Humaitá, 1167 Centro – PABX: (19) 3885-7700.
CEP: 13.339-140 – Indaiatuba - SP**

Diante desse cenário, mostra-se necessária a realização de estudo técnico urgente para avaliação de medidas de segurança viária no local, incluindo eventual implantação de lombadas, faixa de pedestres, reforço na sinalização, fiscalização eletrônica ou demais intervenções que possam contribuir para redução de acidentes e preservação de vidas.

A presente indicação busca atender uma demanda recorrente da comunidade local e reforça a importância de ações preventivas no trânsito, especialmente em trechos com histórico de acidentes e grande circulação de veículos e moradores.

Sala das Sessões, em 08 de Maio de 2026.


Eng. Eduardo Tonin
Vereador