



# **CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

**PALÁCIO VOTURA**

**Rua Humaitá, 1167 Centro – PABX: (19) 3885-7700.**

**CEP: 13.339-140 – Indaiatuba - SP**

DESPACHADA

21ª Sessão Ordinária - 17/08/2026

Presidente: TÚLIO JOSÉ TOMASS DO COUTO

## **INDICAÇÃO**

**Indica ao Prefeito Municipal que, junto à Secretaria competente, realize a limpeza e desobstrução de bueiro localizado no Jardim Adriana.**

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Apresento a V. Ex.<sup>a</sup>, nos termos do artigo 163 do Regimento Interno desta egrégia Casa Legislativa, a presente indicação, sugerindo ao Ex.<sup>mo</sup> Sr. Prefeito Municipal que execute a(s) ação(ões) descrita(s) na ementa supra. Solicito, após leitura em Plenário, que se oficie à autoridade competente.

Assunto: Obras

## **JUSTIFICATIVA**

Moradores do Jardim Adriana procuraram este gabinete para relatar problemas recorrentes relacionados a um bueiro localizado praticamente na esquina em frente ao Barco, que, segundo as informações recebidas, encontra-se entupido há mais de dois anos.

De acordo com o relato, já foram realizadas mais de dez solicitações à Prefeitura buscando providências para o problema, porém a situação permanece. Em períodos de chuva, a dificuldade de escoamento provoca acúmulo significativo de água na via e junto à calçada, conforme demonstrado em registro encaminhado a este gabinete.

Além dos transtornos causados aos moradores e pedestres, o acúmulo de água compromete as condições de circulação e pode representar risco aos motoristas, motociclistas e ciclistas, especialmente diante da necessidade de realizar desvios para transpor os pontos de alagamento. A permanência de água acumulada também merece atenção sob o aspecto da saúde pública, principalmente diante da necessidade permanente de prevenção e combate à dengue e de eliminação de possíveis pontos de água parada.

0040515  
14/08/2026 08:29  
IND 2141/2026  
PROT - CMI 4033/2026



# **CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

**PALÁCIO VOTURA**

**Rua Humaitá, 1167 Centro – PABX: (19) 3885-7700.**

**CEP: 13.339-140 – Indaiatuba - SP**



Considerando o período prolongado em que a situação vem sendo relatada e as diversas solicitações já realizadas pelos moradores, mostra-se necessária uma vistoria no sistema de drenagem do local, acompanhada da limpeza e desobstrução do bueiro e, caso necessário, da adoção de outras medidas que garantam o adequado escoamento das águas pluviais.

Diante do exposto, indica-se ao Poder Executivo que determine à Secretaria competente a adoção das providências necessárias para solucionar o problema, garantindo melhores condições de drenagem, segurança e salubridade aos moradores e usuários da região.

Sala das Sessões, em 13 de Agosto de 2026.

  
Eng. Eduardo Tonin  
Vereador