



CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PALÁCIO VOTURA

Rua Humaitá n.º 1167 Centro – Fone/Fax: (19)3885-7700

CEP: 13.330-665 - Indaiatuba – SP

DESPACHADA

23ª Sessão Ordinária - 08/09/2026

Presidente: TÚLIO JOSÉ TOMASS DO COUTO

INDICAÇÃO

Indica ao Prefeito Municipal a necessidade de reparo e manutenção de bueiro danificado localizado na Rua Dr. Oswaldo Cruz, esquina com a Rua 24 de Maio, próximo à faixa de pedestres.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Apresento a V. Ex.^a, nos termos do artigo 163 do Regimento Interno desta egrégia Casa Legislativa, a presente indicação, sugerindo ao Ex.^{mo} Senhor Prefeito Municipal que determine à Secretaria competente a adoção de providências urgentes para o reparo e a manutenção de bueiro localizado na Rua Dr. Oswaldo Cruz, esquina com a Rua 24 de Maio, junto à guia da calçada e nas proximidades da faixa de pedestres. Solicito, após leitura em Plenário, que se oficie à autoridade competente.

Assunto: Obras

JUSTIFICATIVA:

O dispositivo de drenagem pluvial, conhecido como bueiro ou boca de lobo, encontra-se com a estrutura superior junto à guia danificada, bem como com a grade de contenção avariada, situação que compromete a segurança dos pedestres e demais usuários da via pública.

O fator agravante da presente Indicação decorre do fato de o referido bueiro estar localizado em uma esquina de grande circulação, nas proximidades da faixa de pedestres, o que aumenta significativamente o risco de acidentes.

A situação apresenta risco grave e iminente de quedas e lesões, especialmente para idosos, crianças, pessoas com mobilidade reduzida e demais transeuntes que utilizam a travessia sinalizada. Conforme demonstram

0040745
PROT - CM 4263/2026
27/08/2026 08:55
IND 2279/2026



CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PALÁCIO VOTURA

Rua Humaitá n.º 1167 Centro – Fone/Fax: (19)3885-7700

CEP: 13.330-665 - Indaiatuba – SP

as fotografias anexas, a estrutura danificada encontra-se em local de passagem obrigatória, junto à guia da calçada e no entorno imediato da faixa de pedestres.

Diante do exposto, solicita-se a adoção de providências urgentes para o reparo e a manutenção do referido bueiro, a fim de preservar a segurança pública, prevenir acidentes e garantir melhores condições de acessibilidade e circulação no local.

Certo da compreensão de Vossa Excelência quanto à relevância da presente solicitação, aguarda-se o atendimento da presente Indicação.

Sala das Sessões, em 26 de agosto de 2026.

Túlio José Tomass do Couto
Vereador



CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PALÁCIO VOTURA

Rua Humaitá n. ° 1167 Centro – Fone/Fax: (19)3885-7700

CEP: 13.330-665 - Indaiatuba – SP

