



CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

49

Processo nº: 582 INDICAÇÃO : 472 / 2016

Autor: HÉLIO ALVES RIBEIRO

Ementa: READEQUAR A SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NA ROTATÓRIA DA RUA CRISTIANO SELEGUIM - PARQUE RESIDENCIAL INDAIÁ.

INDICO, nos termos regimentais, após ouvida a Douta Casa, ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, providências junto a Secretaria competente, no sentido de **readequar a sinalização de trânsito na rotatória da rua Cristiano Seleguin – Parque Residencial Indaiá.**

JUSTIFICATIVA

Esta indicação tem a finalidade de propor junto à Secretaria Competente, estudo quanto a readequação da sinalização de trânsito vertical e horizontal na rotatória da Rua Cristiano Seleguin, próximo ao nº 670, condomínio Solar dos Girassóis – Parque Residencial Indaiá.

Destaco que o fluxo de veículos sentido bairro/centro, no trecho da rotatória, o motorista é reconduzido (conforme placa indicativa) para realizar o contorno na rotatória, para depois, entrar novamente no fluxo da rua Cristiano Seleguin. Destaco que este pequeno trecho entre a placa indicativa de sentido único e o final da rotatória se torna contramão, confundindo na maioria das vezes os motoristas, e causando já por várias vezes acidentes, inclusive com histórico de acidentes com morte.

Sendo assim, solicito estudo, para que este trecho se torne sentido de mão dupla, sem a necessidade de realizar a conversão na rotatória, ou outra alternativa, obedecendo o Código de Trânsito, com medidas cabíveis, para a readequação deste trecho.

Certo da compreensão de V. Exa. e dada a relevância da matéria, aguardo atendimento à presente sugestão.

Plenário Joab Pucinelli, aos 20 de abril de 2016.


HÉLIO RIBEIRO
Vereador

CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA - PROTOCOLO - SECRETARIA - 20/04/16 14:21