

## CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

Processo nº: 62 INDICAÇÃO: 55/2016

Autor:

LUIZ ALBERTO PEREIRA

Ementa:

REALIZAR ESTUDO VISANDO A MELHORIAS E MANUTENÇÃO DA VIELA LOCALIZADA NA AV. ENG. FÁBIO ROBERTO BARNABÉ AO LADO DO Nº 4.175,

JARDIM SÃO FRANCISCO.

**INDICO**, nos termos regimentais, depois de ouvida a Douta Casa, ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, que determine à Secretaria competente realizar um estudo visando a melhoria e manutenção na viela localizada na Avenida Eng. Fabio Roberto Barnabé ao lado do número 4175 - Jardim São Francisco.

## **JUSTIFICATIVA**

Conforme várias reclamações em nosso gabinete, solicitamos ao órgão competente que analise a atual situação na viela localizada na Avenida Eng. Fabio Roberto Barnabé ao lado do número 4175 - Jardim São Francisco.

O local encontra-se com uma situação precária principalmente quando chove, pois, toda terra desce e fica acumulada na avenida causando agua parada e criadores de mosquitos e um grande mau cheiro.

Assim, no intuito de atender aos anseios dos moradores do bairro, propomos à Vossa Excelência que se digne a determinar à Secretaria competente para realizar um estudo visando a melhoria na viela no local acima mencionado colaborando assim para uma melhor qualidade de vida de nossos munícipes.

Certo da compreensão de V. Ex., e dada à relevância da matéria, aguardo atendimento a presente sugestão.

Sala das sessões, 05 de Fevereiro de 2016

LUIZ ALBERTO "CEBOLINHA" PEREIRA

Presidente da Câmara Municipal de Indaiatuba