

GABINETE DO VEREADOR ENG. ALEXANDRE PERES

Rua Humaitá 1167 – Centro – PABX (19) 3885-7700

CEP. 13339-140 – Indaiatuba - SP

### INDICAÇÃO

**INDICO**, nos termos regimentais e após ouvida a Douta Casa, ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, providências junto à Secretaria competente, para que seja executada a seguinte medida de interesse público: **reparo da pavimentação asfáltica de trecho no cruzamento das ruas Ibatanga e Suruí, na Vila Mariana.**

### JUSTIFICATIVA


**Justifico** que no trecho da via supracitada, no bairro Vila Mariana, a manta asfáltica está danificada (diversos buracos), causando risco de acidentes, principalmente para os motociclistas que utilizam dessa via (*derrapamento* no tempo seco e *perigo de queda* com tempo chuvoso, onde os buracos ficam ‘escondidos’ nas poças de água). Ressalto que já enviei o Ofício AP-138/2018, em março deste ano e, até o presente momento, nenhuma providência foi tomada, tanto que os moradores da região entraram novamente em contato para enviar novas fotos (anexo I, II e III), salientando ainda que solicitaram o serviço diretamente na prefeitura em junho, mas também não foram atendidos e a situação apenas piorou.

Devida a legitimidade e relevância desta indicação, solicito a compreensão de V. Exsa. para viabilizá-la o mais breve possível.

Indaiatuba, 25 de setembro de 2018.



Vereador Eng. Alexandre Peres



**GABINETE DO VEREADOR ENG. ALEXANDRE PERES**

Rua Humaitá 1167 – Centro – PABX (19) 3885-7700

CEP. 13339-140 – Indaiatuba - SP

Anexo I (foto tirada em 25/09/18)



Anexo II (foto tirada em 25/09/18)



Anexo III (foto tirada em 25/09/18)

