



CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PALÁCIO VOTURA

Rua Humaitá, 1167 Centro – PABX: (19) 3885-7700. CEP: 13.339-140 – Indaiatuba - SP

INDICAÇÃO / 2019

INDICO, nos termos regimentais, após ouvida a Douta Casa, ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, providências junto aos órgãos competentes, para que seja realizado estudo para verificação e alinhamento das tampas de poço de visita da rede de esgoto em relação ao nível da pavimentação asfáltica das vias públicas.

JUSTIFICATIVA

Em contato com munícipes, recebo frequentemente reclamações sobre as tampas de poço de visita da rede de esgoto, conhecidas como "tampas de bueiro", que estão desniveladas em relação a altura da pavimentação asfáltica. Segundo relatos, as manobras abruptas que os motoristas realizam para evitar as tampas desniveladas contribuem no aumento do risco de acidentes entre veículos e também de atropelamentos.

Por sua vez, a população reclama conjuntamente que o desnível das "tampas de bueiro" tem causado danos aos veículos que transitam nas vias públicas do município e, consequentemente, ocasionam em gastos de manutenção de pneus, suspensão, eixo do veículo, entre outros prejuízos.

Desta forma, com o objetivo de proporcionar melhorias em nosso município, indico ao Exmo. Sr. Prefeito que seja realizado estudo para verificação e alinhamento das tampas de poço de visita da rede de esgoto em relação ao nível da pavimentação asfáltica das vias públicas.

Certo da compreensão de Vossa Excelência e dada a relevância da matéria, aguardo atendimento à presente sugestão.

Plenário Joab Pucinelli, aos 16 de Maio de 2019.

Ricardo Longatti França Vereador

Gabinete Vereador Ricardo Longatti França Telefone: 3885-7708

E-mail: contato@ricardofranca.com.br