



CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PALÁCIO VOTURA

*Rua Humaitá, 1167 Centro – PABX: (19) 3885-7700.
CEP: 13.339-140 – Indaiatuba - SP*

INDICAÇÃO / 2019

INDICO, nos termos regimentais, após ouvida a Douta Casa, ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, providências junto aos órgãos competentes, que sejam realizados estudos técnicos para melhorias dos equipamentos urbanos existentes no Bairro Parque das Bandeiras.

JUSTIFICATIVA

Em contato com munícipes, recebi inúmeras reclamações sobre a ausência de galerias pluviais para efetuar o escoamento da água no Bairro Parque das Bandeiras, mas, principalmente, dos alagamentos constantes ocorridos nas vias públicas e residências construídas neste bairro.

Segundo consta, os munícipes apontam que, nos períodos de chuva, ocorre o alagamento e o bloqueio de vias públicas do bairro, principalmente, no cruzamento de vias da Alameda Hungria com a Alameda Austrália. Neste caso, a água da chuva escorre da Alameda das Nações até o cruzamento de vias e permanece no local sem encontrar os meios para o escoamento.

Além disso, cabe destacar que o problema de escoamento foi anteriormente relatado ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) através de meu Ofício GV 0761/2019. Na ocasião, recebi a resposta que seriam realizados estudos para instalação de barreiras de contenção de rejeitos, porém, ocorre que os alagamentos persistem sem qualquer providência para solucionar o caso.

Desta forma, com o objetivo de promover melhorias para o nosso município, indico ao Exmo. Sr. Prefeito que sejam realizados estudos técnicos para melhorias dos equipamentos urbanos existentes no Bairro Parque das Bandeiras.

Certo da compreensão de Vossa Excelência e dada a relevância da matéria, aguardo atendimento à presente sugestão.

Plenário Joab Pucinelli, aos 10 de outubro de 2019.

Ricardo Longatti França
Vereador



PROT-CMI 2325/2019
10/10/2019 - 10:31
IND 1509/2019



CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PALÁCIO VOTURA

Rua Humaitá, 1167 Centro – PABX: (19) 3885-7700.
CEP: 13.339-140 – Indaiatuba - SP

Anexo:



Serviço Autônomo de Água e Esgoto
Rua Benedito da Câmara, 799 - CEP: 13330-250 - Indaiatuba - SP
Fone (19) 3324-1400 Fax: 3834-6465 - Indaiatuba - SP

Indaiatuba, 10 de junho de 2019.

Ofício GS nº 171/2019

Prezada Senhora:

Em resposta ao Memorando nº 1152/2019 referente a indicação de nº761/2019 do Vereador Ricardo Longatti França, informamos que o SAAE já vem fazendo estudos neste sentido e busca a melhor solução para instalação de barreiras para contenção de rejeitos.

Sendo o que temos para informar, subscrevemo-nos com apreço.

Atenciosamente,


Eng. Sandro de Almeida Lopes Coral
=Superintendente do SAAE=

A
Ilma. Sra.
Graziela Milani
Secretária Municipal de Relações Institucionais de Comunicação
Nesta

Gabinete Vereador Ricardo Longatti França Telefone: 3885-7708

E-mail: contato@ricardofranca.com.br

memó
330/19

11/06
Tuijss