



# **CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

PROT-CMI 2797/2019  
13/11/2019 - 13:22  
IND 1813/2019

## **PALÁCIO VOTURA**

*Rua Humaitá, 1167 Centro – PABX: (19) 3885-7700.  
CEP: 13.339-140 – Indaiatuba - SP*

### **INDICAÇÃO**

**INDICO**, nos termos regimentais, após ouvida a Douta Casa, ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, providências junto à Secretaria competente, para que sejam elaborados estudos, e após, realizar obras de reparo na pavimentação no Bairro Vila Costa e Silva.

### **JUSTIFICATIVA**

O asfalto valoriza o logradouro, isso porque diminui o fluxo de sujeira, devido à baixa aderência aos resíduos em geral, além de aumentar a segurança para motoristas e pedestres.

Diante de tal importância, solicito a manutenção do asfalto na Vila Costa e Silva, local este que mesmo após o término das obras de drenagem ainda não tiveram a recuperação do asfalto devidamente realizada. Abaixo segue alguns dos pontos reivindicados pelos moradores.

Na rua Sílvio Talli, altura do nº 75, forma-se um acúmulo de água quando chove, pois a água não escoa para os bueiros próximos, fato este devido ao desnível do local. (Imagens 1 a 3)

Outro fator presenciado na rua Sílvio Talli, altura do nº 95, onde uma manutenção foi realizada em obra recém terminada, porém o bueiro não escoa a água de parte da rua, o que mantém a mesma sem circulação, causando risco de alagamentos, acidentes, doenças, entre outras. (imagem 4 anexa)

No cruzamento da rua Sílvio Talli com a rua Algemeiro Coraine Júnior existe uma valeta profunda, o que pode acarretar em danos para os veículos que ali transitam. (Imagem 5)

Diante do exposto, peço que o representante do executivo analise este pedido, agradeço desde já e fico à disposição para esclarecimentos.

Plenário Joab José Pucinelli, aos 12 de Novembro de 2019.

---

**Arthur Machado Spíndola**  
**Vereador**

---



# CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

## PALÁCIO VOTURA

*Rua Humaitá, 1167 Centro – PABX: (19) 3885-7700.  
CEP: 13.339-140 – Indaiatuba - SP*

Imagem 1 - Local onde a água fica parada





# **CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

**PALÁCIO VOTURA**

***Rua Humaitá, 1167 Centro – PABX: (19) 3885-7700.  
CEP: 13.339-140 – Indaiatuba - SP***

Imagem 2 - Local onde a água fica parada.



Imagem 3 - Local onde a água fica parada.





# CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

## PALÁCIO VOTURA

*Rua Humaitá, 1167 Centro – PABX: (19) 3885-7700.  
CEP: 13.339-140 – Indaiatuba - SP*

Imagem 4 - Manutenção realizada em obra recém terminada e bueiro que não escoar a água de parte da rua.




Imagem 5 - Valeta do cruzamento da rua Sílvio Talli e Algemiro Coraine Júnior.

