



**PALÁCIO VOTURA**

*Rua Humaitá, 1167 Centro – PABX: (19) 3885-7700.  
CEP: 13.339-140 – Indaiatuba - SP*

**INDICAÇÃO**

**INDICO**, nos termos regimentais, após ouvida a Douta Casa, ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Nilson Alcides Gaspar, interceder junto a secretaria de obras do Município para efetuar nivelamento das tampas de bueiro existentes na Avenida Coronel Estanislau do amaral.

**JUSTIFICATIVA**

Municípios me procuraram informando sobre várias tampas de bueiros existentes na via pública, ou seja, a Avenida Coronel Estanislau do amaral, as quais, se encontram em desnível com a camada asfáltica, fator esse que vem causando transtornos, muito veículos tem que desviar dos mesmos ocorrendo risco de acidentes no local.

Assim, se faz necessário e urgente, a manutenção destas tampas de bueiro e seus nivelamentos com a camada asfáltica.

O atendimento da presente indicação se faz necessário para o município proporcionar aos motoristas maior segurança e conforto a população em um todo.

Certo da compreensão de V. Exa. diante da relevância da matéria, aguardo atendimento à presente indicação.

Sala das Sessões, 11 de agosto de 2020.

**Jorge Luis Lepinsk**  
**Vereador**