



CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA



PALÁCIO VOTURA

*Rua Humaitá, 1167 Centro – PABX: (19) 3885-7700.
CEP: 13.339-140 – Indaiatuba - SP*

INDICAÇÃO

INDICO, nos termos regimentais, após ouvida a Douta Casa, ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Nilson Alcides Gaspar, determinar ao setor competente que efetue um estudo para readequar o semáforo de pedestres com temporizador na Avenida Engenheiro Fabio Roberto Barnabé, junto da alça de acesso Nilson Cardoso de Carvalho altura do número 2.760 - Indaiatuba.

JUSTIFICATIVA

O encontro da alça de acesso Nilson Cardoso de Carvalho, com a Avenida Engenheiro Fabio Roberto Barnabé, altura do número 2.760, de frente ao supermercado, atualmente está com grande fluxo de veículos e motocicletas.

Municípios reclamam que em várias oportunidades, o semáforo apresenta falhas e não aciona o sinal vermelho, o tempo para travessia é curto, não possui sequer temporizador.

Acreditamos que a readequação do semáforo para pedestres com temporizador de acordo com o fluxo de trânsito, seria de grande valia, tanto para o fluxo do trânsito local, pedestres, e, conseqüentemente, acidentes possam ser evitados.

Certo da compreensão de V. Exa. diante de tal necessidade, aguardo atendimento à presente indicação.

Sala das Sessões, 11 de janeiro de 2021


Jorge Luis Lepinsk
Vereador