



## INDICAÇÃO Nº \_\_\_ / 2021

*INDICO nos termos regimentais, ouvida a Douta Casa, ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, junto a secretaria competente, que seja efetuado estudo para manutenção e limpeza de bueiros, boca de lobo e ramal de drenagem por toda extensão da rua Padre Bento Pacheco.*

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Apresento a V. Ex.<sup>a</sup>, nos termos do artigo 163 do Regimento Interno desta egrégia Casa Legislativa, a presente indicação, sugerindo ao Ex.<sup>mo</sup> Senhor Prefeito Municipal, e a secretaria competente, que seja *efetuado estudo para manutenção e limpeza de bueiros, bocas de lobo e ramais de drenagem por toda extensão da rua Padre Bento Pacheco.*

### **Justificativa**

Venho através desta, após solicitação de moradores e comerciantes, que nos alertaram que quando começa o período de chuvas, comumente a rua Padre Bento Pacheco, fica inundada.



**PALÁCIO VOTURA**

*Rua Humaitá, 1167 Centro – PABX: (19) 3885-7700.  
CEP: 13.339-140 – Indaiatuba - SP*


Segundo os solicitantes, tal fato ocorre por conta dos bueiros, bocas de lobo e ramais de drenagem com lixo doméstico acumulado.

E que também veem a necessidade de aumentar as bocas de lobo na extensão da via pública (fato já conversado com o Poder Público, que viu realmente a necessidade do aumento).

**Neste sentido aproveitar e fazer um estudo que abranja todas as demais ruas de nosso município que demostrem pontos de alagamento em períodos de chuva (com grande pluviosidade).**

Assim, certo da compreensão de Vossa Senhoria, aguardo atendimento a presente sugestão, elevando a V. Ex. meus votos de elevada estima e consideração.

Sala das Sessões, em 14 de outubro de 2021.

  
Sérgio José Teixeira (Prof. Sérgio)  
Vereador