



CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA



PROT-CMI 1891/2021
03/08/2021 - 12:13
IND 1231/2021

PALÁCIO VOTURA

Rua Humaitá, 1167 Centro – PABX: (19) 3885-7700.

CEP: 13.339-140 – Indaiatuba - SP

INDICAÇÃO

INDICO, nos termos regimentais, após ouvida a Douta Casa, ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Nilson Alcides Gaspar, interceder junto a secretaria de obras do Município em caráter de urgência para efetuar reparo e manutenção da tampa do poço de inspeção na Avenida Coronel Estanislau do Amaral altura do numeral 1604 - Itaicí.

JUSTIFICATIVA

Solicito em caráter de urgência para efetuar reparo e manutenção da tampa do poço de inspeção existente na Avenida Coronel Estanislau do Amaral altura do numeral 1604, a mesma está totalmente solta, fator esse que vem causando transtornos, muito veículos e motocicletas tem que desviar do mesmo ocorrendo risco de acidentes no local.

Assim, se faz necessário e urgente, a manutenção desta tampa e seu nivelamento com a camada asfáltica.

O atendimento da presente indicação se faz necessário para o município proporcionar aos motoristas maior segurança no trânsito e mobilidade urbana.

Certo da compreensão de V. Exa. diante da relevância da matéria, aguardo atendimento à presente indicação.

Sala das Sessões, 02 de agosto de 2021.

Jorge Luis Lepinsk
Vereador