



# CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA



PALÁCIO VOTURA

Rua Humaitá, 1167 Centro – PABX: (19) 3885-7700.  
CEP: 13.339-140 – Indaiatuba - SP

## INDICAÇÃO Nº \_\_\_\_ / 2022

*Indica ao Prefeito Municipal, que seja efetuado estudo para manutenção e reparos na área de alimentação da Praça Dom Pedro II – Centro.*

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Apresento a V. Ex.<sup>a</sup>, nos termos do artigo 163 do Regimento Interno desta egrégia Casa Legislativa, a presente indicação, sugerindo ao Ex<sup>mo</sup> Senhor Prefeito Municipal, junto a secretaria competente, que seja efetuado estudo para manutenção e reparos na área de alimentação da Praça Dom Pedro II - Centro.

### **Justificativa**

Em visita recente ao local, constatamos a necessidade de manutenção e reparo, conforme segue: Melhorias no piso da área de alimentação (muitos buracos, falta de algumas mesas e bancos),canteiros de algumas árvores com resto de materiais de construção.

Tal solicitação prende-se ao fato de que o local é muito utilizado pelos munícipes e funcionários do comércio da região central, principalmente no horário de almoço. Sendo assim, gostaríamos da atenção do departamento competente, para uma avaliação de melhorias para o local, fomentando ainda mais a economia local do município.



# CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA



PALÁCIO VOTURA

Rua Humaitá, 1167 Centro – PABX: (19) 3885-7700.  
CEP: 13.339-140 – Indaiatuba - SP

Assim, certo da compreensão de Vossa Senhoria, aguardo atendimento a presente sugestão, elevando a V. Ex. meus votos de elevada estima e consideração.

Sala das Sessões, em 15 de março de 2022.

Sérgio José Teixeira (Prof.Sérgio)

Vereador