



CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA



PALÁCIO VOTURA

Rua Humaitá, 1167 Centro – PABX: (19) 3885-7700.
CEP: 13.339-140 – Indaiatuba - SP

INDICAÇÃO

Indica ao Prefeito Municipal reparo no escoamento da água, localizada na Rua Silvio Talli, em frente ao número 417 – Bairro Costa e Silva.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Apresento a V. Ex.^a, nos termos do artigo 163 do Regimento Interno desta egrégia Casa Legislativa, a presente indicação, sugerindo ao Ex.^{mo} Senhor Prefeito Municipal, **reparo no escoamento da água, localizada na Rua Silvio Talli, em frente ao número 417 – Bairro Costa e Silva.** Solicito, após leitura em Plenário, que se officie à autoridade competente.

Justificação

Moradores me procuraram pedindo ajuda para resolver um problema de escoamento da água, localizada no trecho da rua acima mencionada. O local tem acúmulo de água, lixo, entre outros e causando grandes transtornos para a população do local.

Certo da compreensão de V. Exa. e dada a relevância da matéria, aguardo atendimento à presente indicação.

Sala das Sessões, em 04 de agosto de 2022.



CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA



PROT-CMI 2637/2022
05/08/2022 - 11:11
IND 1439/2022

PALÁCIO VOTURA

**Rua Humaitá, 1167 Centro – PABX: (19) 3885-7700.
CEP: 13.339-140 – Indaiatuba - SP**

