



PALÁCIO VOTURA

Rua Humaitá, 1167 Centro – PABX: (19) 3885-7700.
CEP: 13.339-140 – Indaiatuba - SP

INDICAÇÃO

INDICO, nos termos regimentais, após ouvida a Douta Casa, ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Nilson Alcides Gaspar, interceder junto ao setor competente providenciar manutenção e aquisição de mais rolos compressores e compactadores vibratório H1 e também do tipo pé de carneiro.

JUSTIFICATIVA

Por muitas vezes, os rolos compressores ou compactadores que possuímos em nosso município, quando os mesmos sofrem alguma avaria ficam parados esperando a procura de peças para que seja efetuada a manutenção, e conseqüentemente, atrasando as obras necessárias em nosso município, mesmo com o município contando com uma excelente equipe de trabalho.

Ressalto que, os rolos compactadores são extremamente importantes para a compactação de solos, estradas de terra em processo de manutenção e construção. Uma falha na hora de compactar o subleito de uma rua pode comprometer todas as camadas acima.

Os rolos compactadores H1, também conhecidos como rolos compressores, são equipamentos destinados à etapa de compactação de algum tipo de material, normalmente em rua de terra para compactar o solo com cascalho e pedregulhos afim de evitar que as chuvas estraguem as ruas de terra, ainda, a ideia é compactar a terra para preencher vazios no solo, aumentando a capacidade de suporte do mesmo.

Também os rolos conhecidos como Rolos pé de carneiros, são rolos que podem ter o cilindro com patas ou usar um cilindro liso e uma capa que o transforma em pata. Esse último caso é super interessante pois o equipamento pode ser mais versátil, ou seja, 1 equipamento com duas funções distintas bastando ajustar a capa pé de carneiro.

Certo da compreensão de V. Exa. diante de tal necessidade, aguardo atendimento à presente indicação.

Sala das Sessões, 22 de junho de 2022.


Jorge Luis Lepinsk
Vereador