



# CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PROT-CMI 4709/2022  
02/12/2022 - 10:15  
IND 2305/2022

PALÁCIO VOTURA

Rua Humaitá, 1167 Centro – PABX: (19) 3885-7700.  
CEP: 13.339-140 – Indaiatuba - SP

## INDICAÇÃO

*Indica ao Prefeito Municipal **manutenção na tampa do bueiro da ciclovia do Floresta Parque, localizado na Rua Jabaquara (esquina com a Rua Sé) – Jd. Paulista.***

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Apresento a V. Ex.<sup>a</sup>, nos termos do artigo 163 do Regimento Interno desta egrégia Casa Legislativa, a presente indicação, sugerindo ao Ex.<sup>mo</sup> Senhor Prefeito Municipal, **manutenção na tampa do bueiro da ciclovia do Floresta Parque, localizado na Rua Jabaquara (esquina com a Rua Sé) – Jd. Paulista.** Solicito, após leitura em Plenário, que se oficie à autoridade competente.

### Justificativa

O bueiro no local acima mencionado, encontra-se com a tampa totalmente solta e a boca do mesmo quebrada, podendo ocasionar acidentes até mesmo por se tratar de um local de grande movimentação de pessoas, inclusive crianças podem cair no buraco (conforme foto anexa).

Certo da compreensão de V. Exa. e dada a relevância da matéria, aguardo atendimento à presente indicação.

Sala das Sessões, em 01 de dezembro de 2022.



# **CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

**PALÁCIO VOTURA**

***Rua Humaitá, 1167 Centro – PABX: (19) 3885-7700.***

***CEP: 13.339-140 – Indaiatuba - SP***

  
PROT-CMI 4709/2022  
02/12/2022 - 10:15  
IND 2305/2022

