



CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PALÁCIO VOTURA

Rua Humaitá, 1167 Centro – PABX: (19) 3885-7700.
CEP: 13.339-140 – Indaiatuba - SP

PROT-CMI 4766/2022
07/12/2022 - 11:02
ND 2339/2022

INDICAÇÃO Nº 165 / 2022

Indica ao Prefeito Municipal, Realizar manutenção e reparos nas calhas do telhado da EMEB. Prof. Antonio Luiz Balamini, Parque Res. Indaia.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Apresento a V. Ex.^a, nos termos do artigo 163 do Regimento Interno desta egrégia Casa Legislativa, a presente indicação, sugerindo ao Ex.^{mo}, **Realizar manutenção e reparos nas calhas da EMEB. Prof. Antonio Luiz Balamini, Parque Res. Indaia.** Solicito, após leitura em Plenário, que se oficie à autoridade competente.

Justificativa

Venho através desta, solicitar para que seja feito manutenção e reparos nas calhas de escoamento de água no telhado da EMEB. Prof. Antonio Luiz Balamini no Parque Res. Indaia. Visto que, em visita na escola, verifiquei que existia calhas necessitando de limpeza e muitas necessitando de reparos, e com o aumento das chuvas neste período, as mesma não comportam a quantidade de água das chuvas, levando a alagamentos e infiltrações nos espaços e áreas da escola.

Certos da compreensão de V.ex.a e dada relevância da matéria, aguardo atendimento à presente indicação

Sala das Sessões, em 07 de dezembro de 2022.

Wilson Índio da Doze
VEREADOR

Wilson José dos Santos (Índio da doze)

Vereador





CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PALÁCIO VOTURA

Rua Humaitá, 1167 Centro – PABX: (19) 3885-7700.
CEP: 13.339-140 – Indaiatuba - SP

PROT-CMI 4766/2022
07/12/2022 - 11:02
ND 2339/2022



Wilson Índio da Doze -
VEREADOR

Wilson José dos Santos (Índio da doze)

Vereador