



CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PALÁCIO VOTURA

Rua Humaitá, 1167 Centro – PABX: (19) 3885-7700.
CEP: 13.339-140 – Indaiatuba - SP

INDICAÇÃO Nº 21/2023

Indica ao Prefeito Municipal, junto ao departamento competente, estudo de viabilidade para que se promova a manutenção e revitalização do Bairro Chácaras Videiras de Itaici.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Apresento a V. Ex.^a, nos termos do artigo 163 do Regimento Interno desta Egrégia Casa Legislativa, a presente indicação, sugerindo ao Ex.^{mo} Senhor Prefeito Municipal, *junto ao departamento competente, estudo de viabilidade para que se promova a manutenção e revitalização do Bairro Chácaras Videiras de Itaici.* Solicito, após leitura em Plenário, que se oficie à autoridade competente.

JUSTIFICATIVA

A presente indicação se faz necessária e urgente. Os moradores têm apresentado inúmeras queixas com relação ao atual estado em que o bairro se encontra.

Se faz necessário a limpeza e roçagem do mato, pois as chuvas dos últimos dias contribuíram para o aumento e crescimento do mato em ambos os lados das ruas. Em algumas ruas estão tendo dificuldade até para trafegarem, pois, o mato está invadindo a via.

As chuvas também contribuíram para que houvesse queda de árvores e galhos que estão espalhados pelo chão atrapalhando e obstando a passagem tanto de veículos como de pedestres.

Há grandes valetas e buracos que se abriram nas ruas que não são pavimentadas. Em alguns lugares os próprios moradores tiveram que improvisar sinalização para evitar que ocorram acidentes.

Também se faz necessário a poda de várias árvores que cresceram muito e os galhos estão entrelaçando na rede elétrica e isso com ventos fortes e chuva poderá ocasionar graves acidentes, sem contar que diminui e atrapalha a iluminação deixando as ruas com pouca visibilidade no período noturno.

Por fim, é necessário que seja feita uma reavaliação na tubulação e canos de drenagem, pois quando chove a água tem invadido as residências.



CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PALÁCIO VOTURA

Rua Humaitá, 1167 Centro – PABX: (19) 3885-7700.
CEP: 13.339-140 – Indaiatuba - SP

Assim sendo, é necessária uma atenção especial a essa população que tem solicitado constantemente tais providências.

Com as adequações citadas melhorará as condições de uso pelos moradores e demais pessoas que frequentam o bairro, tornando o local mais atrativo e aconchegante para seus frequentadores.

Certo da compreensão de V. Exa. e diante de tal necessidade, aguardo atendimento da presente indicação.

Sala das Sessões, em 15 de fevereiro de 2023

HÉLIO RIBEIRO

Vereador