




PROT-CMI 1844/2023
02/05/2023 - 14:43
IND 912/2023

DESPACHADA

11ª Sessão Ordinária - 08/05/2023



CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PALÁCIO VOTURA

GABINETE DO VEREADOR DU TONIN

*Rua Humaitá, 1167 Centro – PABX: (19) 3885-7700.
CEP: 13.339-140 – Indaiatuba - SP*

O problema pode estar sendo causado pela fina camada de asfalto, que está esfarelado e, portanto, pode estar poroso, mostrando que a intervenção pode envolver, também, um sistema melhor de vazão de água pluvial

Sala das Sessões, em 02 de maio de 2023.


Eng. Eduardo Tonin
Vereador

