

CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PALÁCIO VOTURA

GABINETE DO VEREADOR DU TONIN

*Rua Humaitá, 1167 Centro – PABX: (19) 3885-7700.
CEP: 13.339-140 – Indaiatuba - SP*

INDICAÇÃO 2023

Indica ao Prefeito Municipal providências junto à Secretaria competente para enviar a Operação Tapa-Buraco na Rua Padre José de Anchieta próximo ao número 215 - Vila Sfeir

Excelentíssimo Senhor Presidente,


Apresento a V. Ex.^a, nos termos do artigo 163 do Regimento Interno desta egrégia Casa Legislativa, a presente indicação, sugerindo ao Ex.^{mo} Senhor Prefeito Municipal ***providências junto à Secretaria competente para enviar a Operação Tapa-Buraco na Rua Padre José de Anchieta próximo ao número 215 - Vila Sfeir***

Solicito, após leitura em Plenário, que se oficie à autoridade competente.

Justificação

Com a intensificação das chuvas nos últimos meses, as infiltrações de água acabam rompendo o pavimento asfáltico, principalmente em vias com maior fluxo de veículos.

Temos visto que quando já existe problema na qualidade do asfalto e ele apresenta rachaduras prévias, a água se infiltra mais rapidamente ainda e tira a sustentação do pavimento, rompe o asfalto e forma os buracos, que são incômodos e causam riscos de acidentes, além de poder causar danos



CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PALÁCIO VOTURA

GABINETE DO VEREADOR DU TONIN

*Rua Humaitá, 1167 Centro – PABX: (19) 3885-7700.
CEP: 13.339-140 – Indaiatuba - SP*

materiais, como pneus furados, aros danificados e até mesmo danos aos freios, isso quando não ocorre a quebra de uma roda ou até mesmo capotamento, podendo impedir a vítima de ir trabalhar, gastos com o SUS e outros impactos sociais. Entre os impactos decorrentes, o próprio município pode ter que pagar indenização para a vítima, uma vez que é ele o responsável por manter as vias pavimentadas e se pode deduzir que os buracos são uma falha na prestação de serviços.

Sala das Sessões, em 10 de maio de 2023.


Eng. Eduardo Tonin
Vereador