



CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PROT-CMI 4326/2023
28/09/2023 - 15:12
IND 2411/2023

PALÁCIO VOTURA

Rua Humaitá n.º 1167 Centro – Fone/Fax: (19)3885-7700
CEP: 13.339-140 - Indaiatuba – SP

INDICAÇÃO

Indica ao Prefeito Municipal providências junto aos responsáveis, para corrigir o desnível do asfalto que “afundou” na Rua Padre Bento Pacheco após obra de escavação do SAAE.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Apresento a V. Ex.^a, nos termos do artigo 163 do Regimento Interno desta egrégia Casa Legislativa, a presente indicação, sugerindo ao Ex.^{mo} Senhor Prefeito Municipal, **providências junto aos responsáveis, para corrigir o desnível do asfalto que “afundou” na Rua Padre Bento Pacheco após obra de escavação do SAAE.** Solicito, após leitura em Plenário, que se oficie à autoridade competente.

JUSTIFICATIVA

Após uma obra do SAAE feita na Rua Padre Bento Pacheco, Vila Vitória, nas proximidades do número 2000, o asfalto que foi recolocado “afundou”. Trata-se de uma rua muito movimentada, e o desnível está gerando riscos e desconforto para os condutores de veículos.

Sala das Sessões, em 26 de setembro de 2023
193º ano de elevação de Indaiatuba à Freguesia


Eng. Eduardo Tonin
Vereador