



### INDICAÇÃO Nº \_\_\_\_ / 2023

***Indica ao Prefeito Municipal que seja feito estudo para reparo no piso asfáltico (buraco) na Marginal Norte, ao lado da Rodovia SP-075.***

Excelentíssimo Senhor Presidente,  
Apresento a V. Ex.<sup>a</sup>, nos termos do artigo 163 do Regimento Interno desta egrégia Casa Legislativa, a presente indicação, sugerindo ao Ex<sup>mo</sup> Senhor Prefeito Municipal, junto à secretaria competente para que seja feito estudo para reparo no piso asfáltico (buraco) na Marginal Norte, ao lado da Rodovia SP-075. Solicito, após leitura em Plenário, que se officie à autoridade competente.

### **Justificativa**

Em visita recente ao local, conforme solicitação de moradores do entorno, nos relataram a necessidade de reparo no piso asfáltico do referido local. Segundo eles, já houve uma manutenção no local, mas por conta das fortes chuvas recentes, foi aberto um buraco no piso asfáltico Marginal Norte, ao lado da Rodovia SP-075, um pouco antes da EMEB Prof. Wladimir Olivier.

Sendo assim, gostaríamos da atenção do departamento competente, para uma avaliação e realização de melhorias para o local, oferecendo assim ainda mais conforto e segurança para os munícipes que utilizam esta área.

Assim, certo da compreensão de Vossa Senhoria, aguardo atendimento a presente sugestão, elevando a V. Ex. meus votos de elevada estima e consideração.

Sala das Sessões, em 29 de novembro de 2023.

  
Sérgio José Teixeira (Prof. Sérgio)

Vereador



# CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA



PALÁCIO VOTURA

Rua Humaitá, 1167 Centro – PABX: (19) 3885-7700.  
CEP: 13.339-140 – Indaiatuba - SP

Anexo:

