



INDICAÇÃO ____/2023

Indicação de estudo para instalar gradil de proteção na ponte da Rua Miguel Domingues, Jardim Regina na altura do número 624.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Apresento a V. Ex.^a, nos termos do artigo 163 do Regimento Interno desta egrégia Casa Legislativa, a presente indicação, sugerindo ao Ex.^{mo} Senhor Prefeito Municipal, junto a secretaria competente para que seja feito estudo para instalar Gradil de Proteção na ponte da Rua Miguel Domingues, Jardim Regina, na altura do número 624. Solicito, após leitura em Plenário, que se oficie à autoridade competente.

Justificativa

Em visita recente, conforme solicitado por moradores da região, nos foi relatada a necessidade de melhorias no local.


Segundo eles, no local o trânsito de pedestres e ciclistas é intenso durante todo o dia e apesar do guarda corpo que se encontra na ponte, alguns outros pontos ainda apresentam risco para os munícipes que trafegam por esta região.

Relatam ainda que, neste mesmo local já há um gradil instalado, porém em sentido contrário e que seria bom a instalação deste mesmo aparato de segurança no outro sentido visto que este está desprotegido.

Sendo assim, instalar mais este aparato de segurança traria maior segurança aos pedestres, ciclistas, motociclistas e motoristas que utilizam a via.

Assim, certo da compreensão de Vossa Senhoria, aguardo atendimento a presente sugestão, elevando a V. Ex. meus votos de elevada estima e consideração.

Sala das Sessões, em 10 de outubro de 2023.


Sérgio José Teixeira (Prof.Sérgio)

Vereador



CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA



PROT-CMI 4591/2023
01/10/2023 - 12:16
IND 2587/2023

PALÁCIO VOTURA

Rua Humaitá, 1167 Centro – PABX: (19) 3885-7700.


CEP: 13.339-140 – Indaiatuba - SP

Anexos:





CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA



PROT-CMI 4591/2023
01/10/2023 - 12:16
IND 2587/2023

PALÁCIO VOTURA

Rua Humaitá, 1167 Centro – PABX: (19) 3885-7700.

CEP: 13.339-140 – Indaiatuba - SP



Gradil do outro lado da ponte:

