



CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PALÁCIO VOTURA

Rua Humaitá n.º 1167 Centro – Fone/Fax: (19)3885-7700
CEP: 13.339-140 - Indaiatuba – SP

PROT-CMI 1168/2024
05/03/2024 - 15:10
IND 612/2024

INDICAÇÃO

Indica ao Prefeito Municipal que, junto às Secretarias envolvidas, execute um estudo técnico e aplique as ações decorrentes para assegurar o trânsito nas imediações da EMEB Prof. Doardo Borsari.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Apresento a V. Ex.^a, nos termos do artigo 163 do Regimento Interno desta egrégia Casa Legislativa, a presente indicação, sugerindo ao Ex.^{mo} Senhor Prefeito Municipal que, junto à(s) secretaria(s) competente(s), **executem a(s) ação (ões) descrita(s) na ementa supra.** Solicito, após leitura em Plenário, que se oficie à autoridade competente.

JUSTIFICATIVA

Novamente esta semana tivemos outro acidente nas proximidades da EMEM supra, em local que já foi indicado várias vezes nesta Casa como sendo de riscos para pedestres (principalmente crianças que entram e saem dos ônibus escolares) e condutores de veículos que se acidentam no “buraco” já conhecido pela ausência de o trilho de segurança (guardrail) no local.

Urge fazer obras de melhoria com as devidas sinalizações verticais e horizontais de modo a impedir esses acidentes. Vide a imagem em anexo.

Sala das Sessões, em 05 de março de 2024.


Eng. Eduardo Tonin
Vereador



CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PALÁCIO VOTURA

Rua Humaitá n. ° 1167 Centro – Fone/Fax: (19)3885-7700

CEP: 13.339-140 - Indaiatuba – SP


PROT-CMI 1168/2024
05/03/2024 - 15:10
IND 612/2024

