



# CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PALÁCIO VOTURA

Rua Humaitá n.º 1167 Centro – Fone/Fax: (19)3885-7700  
CEP: 13.339-140 - Indaiatuba – SP

PROT-CMI 1618/2024  
26/03/2024 - 12:23  
IND 871/2024

## INDICAÇÃO

***Indica ao Prefeito Municipal que seja feito estudo para manutenção e reparo no piso asfáltico (buraco) na Rua Christiano Seleguin.***

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Apresento a V. Ex.<sup>a</sup>, nos termos do artigo 163 do Regimento Interno desta egrégia Casa Legislativa, a presente indicação, sugerindo ao Ex.<sup>mo</sup> Senhor Prefeito Municipal, junto a secretaria competente para que seja feito estudo para manutenção e reparo no piso asfáltico (buraco) na Rua Christiano Seleguin. Solicito, após leitura em Plenário, que se officie à autoridade competente.

## Justificativa

Em visita recente ao local, conforme solicitação de moradores do entorno, nos relataram a necessidade de reparo no piso asfáltico do referido local, visto que com as recentes chuvas este ficou danificado e de difícil trânsito, levando em consideração o surgimento de diversos buracos.

Ademais, se trata de uma rua de grande importância, que liga o bairro Jardim Morumbi e Bom Viver a demais áreas da cidade, sendo necessária a manutenção constante deste local.

Sendo assim, gostaríamos da atenção do departamento competente, para avaliação de melhorias para o local, oferecendo assim ainda mais conforto e segurança para os munícipes que utilizam esta área.

Assim, certo da compreensão de Vossa Senhoria, aguardo atendimento a presente sugestão, elevando a V. Ex. meus votos de elevada estima e consideração.

Sala das Sessões, em 26 de março de 2024.

  
Sérgio José Teixeira (Prof. Sérgio)

Vereador



# CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PALÁCIO VOTURA

Rua Humaitá n.º 1167 Centro – Fone/Fax: (19)3885-7700

CEP: 13.339-140 - Indaiatuba – SP

PROT-CMI 1618/2024  
26/03/2024 - 12:23  
IND 871/2024

**Anexos:**

