



CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PALÁCIO VOTURA

Rua Humaitá n.º 1167 Centro – Fone/Fax: (19)3885-7700
CEP: 13.339-140 - Indaiatuba – SP

PROT-CMI 1949/2024
12/04/2024 - 14:48
IND 1084/2024

INDICAÇÃO

Indica ao Prefeito Municipal que, junto à Secretaria responsável, notifique a Rodovia das Colinas para providenciar manutenção na tampa de concreto nas proximidades do Polo Shopping, conforme coordenadas.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Apresento a V. Ex.^a, nos termos do artigo 163 do Regimento Interno desta egrégia Casa Legislativa, a presente indicação, sugerindo ao Ex.^{mo} Senhor Prefeito Municipal que, junto à(s) secretaria(s) competente(s), **executem a(s) ação (ões) descrita(s) na ementa supra**. Solicito, após leitura em Plenário, que se oficie à autoridade competente.

JUSTIFICATIVA

Há um bueiro (boca-de-lobo) no acostamento da rodovia que está apresentando riscos e perigos para transeuntes, principalmente motociclistas e ciclistas que por ali trafegam, conforme fotos em anexo. É necessário efetuar o reparo com urgência, para evitar acidentes graves. Em anexo, segue também as coordenadas com o endereço.

Sala das Sessões, 12 de abril de 2024

194º de elevação de Indaiatuba à categoria de Freguesia


Eng. Eduardo Tonin
Vereador

Anexo 1 - Coordenadas para localização



CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PALÁCIO VOTURA

Rua Humaitá n. ° 1167 Centro – Fone/Fax: (19)3885-7700


CEP: 13.339-140 - Indaiatuba – SP



PROT-CMI 1949/2024

12/04/2024 - 14:48

IND 1084/2024



Anexo 2 - Imagem do equipamento danificado, oferecendo riscos

