

CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PROT-CMI 2089/2024 22/04/2024 - 09:08 IND 1169/2024

PALÁCIO VOTURA

Rua Humaitá n. º 1167 Centro – Fone/Fax: (19)3885-7700 CEP: 13.339-140 - Indaiatuba – SP

INDICAÇÃO

Indica ao Prefeito Municipal a manutenção da tampa de ferro do poço de inspeção na Rua dos Indaiás.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Apresento a V. Ex.ª, nos termos do artigo 163 do Regimento Interno desta egrégia Casa Legislativa, a presente indicação, sugerindo ao Ex.^{mo} Senhor Prefeito Municipal **interceder junto a secretaria de obras do Município em caráter de urgência para efetuar manutenção da tampa de ferro do poço de inspeção na Rua dos Indaiás, altura do número 277.** Solicito, após leitura em Plenário, que se oficie à autoridade competente.

JUSTIFICATIVA:

Ocorre que, no meio da rua acima citada, existe um poço de inspeção com tampa de ferro a qual está totalmente solta.,

Este problema, vem causando transtornos para motoristas que por ali trafegam, veículos tem que desviar dos mesmos ocorrendo risco de acidentes no local, bem como o barulho produzido no período noturno atrapalhando o sono dos moradores.

Assim, trata-se de via de intenso fluxo de veículos, se faz necessário e urgente a manutenção e reparo para o município proporcionar aos motoristas maior segurança e conforto a população em um todo.

Certo da compreensão de V. Exa. diante da relevância da matéria, aguardo atendimento à presente indicação.

Sala das Sessões, em 22 de abril de 2024.

Luiz Carlos Chiaparine Vereador