



CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PALÁCIO VOTURA

Rua Humaitá n.º 1167 Centro – Fone/Fax: (19)3885-7700

CEP: 13.339-140 - Indaiatuba – SP

DESPACHADA

5ª Sessão Ordinária - 16/03/2026

Presidente: TÚLIO JOSÉ TOMASS DO COUTO

INDICAÇÃO

Indica ao Prefeito Municipal providências junto à Secretaria competente para realizar a recuperação completa do pavimento asfáltico da Rua Capitão Alberto Mendes Jr., bairro Vila N. S. Aparecida.

Excelentíssimo Senhor Presidente.

Apresento a V. Exa., nos termos do artigo 163 do Regimento Interno desta Egrégia Casa Legislativa, a presente Indicação, sugerindo ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal que sejam adotadas providências junto à Secretaria competente para realizar a recuperação completa do pavimento asfáltico da Rua Capitão Alberto Mendes Jr., bem como reforçar a fiscalização da qualidade dos serviços de recapeamento e tapa-buracos executados no município. Solicito, após leitura em Plenário, que se oficie à autoridade competente.

Assunto: Obras

JUSTIFICATIVA:

Munícipes têm relatado péssimas condições do pavimento asfáltico em diversos pontos da cidade, em especial na Rua Capitão Alberto Mendes Jr., onde o asfalto se encontra bastante deteriorado, com sucessiva abertura de buracos e reparos de baixa qualidade.

Segundo os relatos, os serviços de tapa-buracos realizados no local têm apresentado acabamento precário, deixando pedras e cascalhos soltos na via, o que tem causado transtornos e riscos aos motoristas e pedestres. Há registros de veículos que, ao transitarem pela rua, acabam projetando pedras contra carros estacionados, calçadas e estabelecimentos comerciais, gerando inclusive risco de danos materiais.

Moradores e comerciantes da região afirmam que a situação já ultrapassa a necessidade de simples reparos pontuais, sendo necessária a substituição ou recapeamento completo do pavimento, diante do nível de desgaste da via.

0037685
11/03/2026 16:10
IND 500/2026
PROT - CMI 1207/2026



CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PALÁCIO VOTURA

Rua Humaitá n.º 1167 Centro – Fone/Fax: (19)3885-7700

CEP: 13.339-140 - Indaiatuba – SP

Diante disso, solicita-se não apenas a recuperação da via mencionada, mas também maior rigor na fiscalização da qualidade dos materiais e da execução dos serviços de manutenção asfáltica, a fim de garantir maior durabilidade das intervenções e melhor qualidade da infraestrutura urbana.

Sala das Sessões, 11 de março de 2026.

DANILO BARNABÉ

Vereador