



# **CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

**PALÁCIO VOTURA**

**Rua Humaitá, 1167 Centro – PABX: (19) 3885-7700.**

**CEP: 13.339-140 – Indaiatuba - SP**

DESPACHADA

6ª Sessão Ordinária - 23/03/2026

Presidente: TÚLIO JOSÉ TOMASS DO COUTO

## **INDICAÇÃO**

**Indica ao Prefeito Municipal que, por meio das Secretarias competentes, realize vistoria técnica e promova ações de zeladoria e manutenção urbana na região de Itaici, especialmente na Alameda Ezequiel Mantoanelli, no trecho compreendido entre os condomínios Vista Verde, Villaggio, Piemonte até as proximidades da antiga UPAR.**

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Apresento a V. Ex.<sup>a</sup>, nos termos do artigo 163 do Regimento Interno desta egrégia Casa Legislativa, a presente indicação, sugerindo ao Ex.<sup>mo</sup> Sr. Prefeito Municipal que execute a(s) ação(ões) descrita(s) na ementa supra. Solicito, após leitura em Plenário, que se oficie à autoridade competente.

Assunto: Urbanismo

## **JUSTIFICATIVA**

Moradores da região de Itaici têm relatado problemas relacionados à falta de manutenção urbana na Alameda Ezequiel Mantoanelli, especialmente no trecho compreendido entre os condomínios Vista Verde, Villaggio, Piemonte até as proximidades da antiga UPAR.

De acordo com os relatos encaminhados a este gabinete, o local apresenta acúmulo de vegetação sem manutenção adequada, com necessidade do manejo correto de pragas no canteiro central. Apenas a roçada faz com que as pragas se espalhem ainda mais e a manutenção tenha que ser mais frequente.

Além disso, foram identificados buracos no pavimento asfáltico, que prejudicam as condições de tráfego e aumentam o risco de acidentes, especialmente para motociclistas e ciclistas. Também há relatos de pontos recorrentes de alagamento, o que pode indicar falhas no sistema de drenagem ou necessidade de manutenção preventiva das vias.

Também é necessária e urgente a limpeza e organização da fiação elétrica dos dois lados das vias, onde tanto árvores como pragas trepadeiras pressionam os fios e frequentemente causam interrupções de energia.

0037878  
19/03/2026 12:11  
IND 625/2026  
PROT - CMI 1400/2026



# **CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

**PALÁCIO VOTURA**

**Rua Humaitá, 1167 Centro – PABX: (19) 3885-7700.**

**CEP: 13.339-140 – Indaiatuba - SP**

A soma destes problemas têm gerado nos moradores a sensação de abandono da região, que conta com grande circulação de veículos e pessoas, além de ser área próxima a diversos condomínios residenciais, onde a Prefeitura cobra IPTU de área nobre e não há mínima contraprestação de serviços à altura.

Diante desse cenário, torna-se necessária a realização de vistoria técnica no local, com necessidade de atuação de mais de uma secretaria, com a adoção de providências que contemplem a manutenção geral da área, incluindo limpeza, tratamento de pragas, roçada, paisagismo, reparo do pavimento e avaliação do sistema de drenagem.

Diante do exposto, sugere-se que o Poder Executivo adote as medidas necessárias para melhoria das condições urbanas, segurança e qualidade de vida na região.

Sala das Sessões, em 19 de Março de 2026.



Eng. Eduardo Tonin  
Vereador