



# **CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

PALÁCIO VOTURA

Rua Humaitá n.º 1167 Centro – Fone/Fax: (19)3885-7700  
CEP: 13.330-665 - Indaiatuba – SP

DESPACHADA  
8ª Sessão Ordinária - 13/04/2026  
Presidente: TÚLIO JOSÉ TOMASS DO COUTO

## **INDICAÇÃO**

**Indica ao Prefeito Municipal a realização de nivelamento da tampa do poço de inspeção na Avenida Conceição.**

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Apresento a V. Ex.<sup>a</sup>, nos termos do artigo 163 do Regimento Interno desta egrégia Casa Legislativa, a presente indicação, sugerindo ao Ex.<sup>mo</sup> Senhor Prefeito Municipal que interceda junto à secretaria competente para que seja realizado o reparo e o nivelamento da tampa do poço de inspeção com a camada asfáltica na Avenida Conceição, em frente à Praça Roque Torce Filho. Solicito, após leitura em Plenário, que se oficie à autoridade competente.

Assunto: Obras

## **JUSTIFICATIVA:**

A tampa do poço de inspeção localizada no endereço acima citado encontra-se em desnível em relação à camada asfáltica, apresentando afundamento, o que vem causando transtornos aos motoristas, que precisam desviar para evitar danos à suspensão de seus veículos.

O nivelamento das tampas de ferro fundido (tampões) dos poços de visita com a camada asfáltica é fundamental para a segurança viária, a durabilidade da pavimentação e a proteção da infraestrutura subterrânea.

Quando desnivelados, os tampões formam irregularidades perigosas na via, como depressões ou ressaltos, que podem ocasionar acidentes, danos a veículos e aumento nos custos de manutenção. Tampões nivelados eliminam impactos, preservando suspensões, pneus e rodas de automóveis, motocicletas e bicicletas.





# **CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

**PALÁCIO VOTURA**

**Rua Humaitá n. ° 1167 Centro – Fone/Fax: (19)3885-7700  
CEP: 13.330-665 - Indaiatuba – SP**

Além disso, tampas abaixo do nível do asfalto funcionam como buracos, enquanto aquelas acima se tornam obstáculos, podendo desestabilizar especialmente ciclistas e motociclistas. O correto nivelamento também contribui para a fluidez do trânsito, evitando freadas bruscas e desvios.

Diante do exposto, faz-se necessária e urgente a manutenção e o devido nivelamento dessas tampas com a camada asfáltica.

Certo da compreensão de Vossa Excelência diante da relevância da matéria, aguardo o atendimento da presente indicação.

Sala das Sessões, em 7 de abril de 2026.

**TÚLIO JOSÉ TOMASS DO COUTO**  
Vereador