



CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PALÁCIO VOTURA

Rua Humaitá n.º 1167 Centro – Fone/Fax: (19)3885-7700

CEP: 13.339-140 - Indaiatuba – SP

DESPACHADA

1ª Sessão Ordinária - 19/02/2026

Presidente: TÚLIO JOSÉ TOMASS DO COUTO

INDICAÇÃO

Indica ao Prefeito Municipal que determine a vistoria técnica e reparo urgente na rua Hércules Mazzoni com afundamento de paralelepípedos e desnível excessivo em guia rebaixada.

Excelentíssimo Senhor Presidente.

Apresento a V. Exa., nos termos do artigo 163 do Regimento Interno desta Egrégia Casa Legislativa, a presente Indicação, sugerindo ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal que determine ao setor competente a realização de vistoria técnica imediata, bem como os estudos e intervenções necessárias para o nivelamento e correção estrutural da via pública pavimentada com paralelepípedos que apresenta afundamento progressivo e desnível superior a 15 cm em relação à guia rebaixada de garagem de município, conforme relatos e registros fotográficos. Solicito, após leitura em Plenário, que se oficie à autoridade competente.

Assunto: Obras

JUSTIFICATIVA:

Moradores da Rua Hércules Mazzoni, nº 883 ao 931, relatam que o problema persiste há anos em todo o quarteirão, com afundamento contínuo da via pavimentada em paralelepípedos, o que já causou a quebra de rampa, guia, calçada e piso, além de raspagem constante de veículos ao entrar e sair da garagem, inclusive de um veículo do tipo SUV. O desnível excessivo também impede o estacionamento de motocicleta em frente ao imóvel, pois o apoio do pezinho não alcança o solo, o que já ocasionou o tombamento do veículo. Soma-se a isso o risco permanente de acidentes, a dificuldade até para abrir a porta do carro quando estacionado na via, bem como o acúmulo de água e lixo em frente à residência em períodos de chuva, em razão da drenagem inadequada.

Em 2024, um município protocolou reclamação formal junto à Prefeitura, cujo número permanece válido até hoje, sem qualquer retorno, vistoria ou providência efetiva por parte da Administração. Além disso, foi informado de que não pode realizar reparos por conta própria sob pena de multa, o que caracteriza uma situação em que o Poder Público não executa a

0037035
09/02/2026 16:21
IND 166/2026
PROT - CMI 562/2026



CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PALÁCIO VOTURA

Rua Humaitá n. ° 1167 Centro – Fone/Fax: (19)3885-7700

CEP: 13.339-140 - Indaiatuba – SP

manutenção necessária e, ao mesmo tempo, impede que o cidadão a realize, permitindo que o problema se agrave ao longo do tempo.

Tal cenário afronta diretamente o direito de ir e vir, a segurança viária, a dignidade do contribuinte que paga IPTU regularmente e o dever constitucional do Município de manter as vias públicas em condições adequadas de uso. Trata-se de situação de natureza estrutural, que exige intervenção técnica com base em critérios de engenharia urbana, drenagem e recomposição adequada do pavimento, de modo a restabelecer a segurança, a mobilidade e a normalidade do uso da via pública.

Fotos do Local:





CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PALÁCIO VOTURA

Rua Humaitá n. ° 1167 Centro – Fone/Fax: (19)3885-7700

CEP: 13.339-140 - Indaiatuba – SP



Sala das Sessões, 09 de fevereiro de 2026.

DANILO BARNABÉ
Vereador