



CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PALÁCIO VOTURA

Rua Humaitá n.º 1167 Centro – Fone/Fax: (19)3885-7700

CEP: 13.339-140 - Indaiatuba – SP

DESPACHADA

1ª Sessão Ordinária - 19/02/2026

Presidente: TÚLIO JOSÉ TOMASS DO COUTO

INDICAÇÃO

Indica ao Prefeito Municipal que realize os estudos para solução definitiva de problema crônico de drenagem e limpeza de bueiros na Rua Estados Unidos, altura do nº 54.

Excelentíssimo Senhor Presidente.

Apresento a V. Exa., nos termos do artigo 163 do Regimento Interno desta Egrégia Casa Legislativa, a presente Indicação, sugerindo ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal que determine ao setor competente a adoção das providências técnicas necessárias para a **solução definitiva do problema de drenagem na Rua Estados Unidos, altura do nº 54**, com a realização de vistoria, limpeza, desobstrução e adequação do sistema de escoamento das águas pluviais. Solicito, após leitura em Plenário, que se oficie à autoridade competente.

Assunto: Obras

JUSTIFICATIVA

No dia **28 de dezembro 2025**, a Rua Estados Unidos, na altura do nº 54, voltou a sofrer alagamento em razão das chuvas, causando transtornos à nova moradora e aos demais residentes da via. Conforme informações colhidas junto aos vizinhos, trata-se de um problema **recorrente e antigo**, que se repete sempre que ocorrem precipitações mais intensas.

Moradores relatam que há cerca de **20 anos** buscam junto à Prefeitura uma solução efetiva para a situação, sem sucesso. O principal fator apontado é a existência de **bueiros sujos e frequentemente entupidos**, o que impede o correto escoamento das águas pluviais, resultando em acúmulo de água na via, risco de danos aos imóveis, prejuízos materiais e insegurança à população local.

A ausência de manutenção adequada do sistema de drenagem urbana compromete não apenas a mobilidade, mas também a salubridade, podendo gerar proliferação de sujeira, mau cheiro e riscos à saúde pública.

Assim, considerando o histórico prolongado de omissão na solução do problema, a recorrência dos alagamentos, os prejuízos causados aos

0037039
09/02/2026 16:30
IND 170/2026
PROT - CMI 566/2026



CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PALÁCIO VOTURA

Rua Humaitá n. ° 1167 Centro – Fone/Fax: (19)3885-7700

CEP: 13.339-140 - Indaiatuba – SP

moradores e o dever do Município de manter a infraestrutura urbana em condições adequadas, **INDICO** que a Administração Municipal providencie, com urgência, a realização de vistoria técnica no sistema de drenagem da via, a limpeza e desobstrução dos bueiros, a adequação estrutural do escoamento das águas pluviais e a implantação de um plano permanente de manutenção preventiva no local.

Fotos do local:



Sala das Sessões, 09 de fevereiro de 2026.

DANILO BARNABÉ
Vereador