



# **CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

**PALÁCIO VOTURA**

**Rua Humaitá n.º 1167 Centro – Fone/Fax: (19)3885-7700  
CEP: 13.330-665 - Indaiatuba – SP**

DESPACHADA  
14ª Sessão Ordinária - 25/05/2026  
Presidente: TÚLIO JOSÉ TOMASS DO COUTO

## **INDICAÇÃO**

**Indica ao Prefeito Municipal o nivelamento da tampa do poço de inspeção com a camada asfáltica no cruzamento da Rua Dr. Renato Riggio com a Rua José da Silva Maciel.**

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Apresento a V. Ex.<sup>a</sup>, nos termos do artigo 163 do Regimento Interno desta egrégia Casa Legislativa, a presente indicação, sugerindo ao Ex.<sup>mo</sup> Senhor Prefeito Municipal interceder junto à Secretaria Municipal competente para que seja efetuado o nivelamento da tampa do poço de inspeção com a camada asfáltica no cruzamento da Rua Dr. Renato Riggio com a Rua José da Silva Maciel. Solicito, após leitura em Plenário, que se oficie à autoridade competente.

Assunto: Obras

## **JUSTIFICATIVA:**

Ocorre que, na via acima citada, existe um poço de inspeção cuja tampa encontra-se desnivelada em relação à camada asfáltica, apresentando afundamento progressivo. Tal situação vem causando transtornos aos motoristas que transitam pelo local, obrigando-os a desviar para evitar danos na suspensão e em outros componentes dos veículos.

O desnivelamento do poço de inspeção em relação ao pavimento asfáltico ocasiona impactos negativos tanto para a infraestrutura viária quanto para os usuários da via. O tráfego constante de veículos sobre o desnível provoca impactos que contribuem para o surgimento de fissuras, buracos, afundamentos e ondulações ao redor da estrutura.





# **CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA**

**PALÁCIO VOTURA**

**Rua Humaitá n. ° 1167 Centro – Fone/Fax: (19)3885-7700**

**CEP: 13.330-665 - Indaiatuba – SP**

Além disso, o correto nivelamento da tampa do poço de inspeção é fundamental para garantir maior segurança no trânsito, preservar a durabilidade do pavimento e proporcionar melhores condições de mobilidade urbana, evitando acidentes e prejuízos aos condutores.

Diante disso, solicita-se a adoção das medidas necessárias para a realização do devido reparo e nivelamento no referido local.

Certo da compreensão de V. Exa. diante da relevância da matéria, aguardo atendimento à presente indicação.

Sala das Sessões, em 20 de maio de 2026.

**TÚLIO JOSÉ TOMASS DO COUTO**  
**Vereador**