



CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PALÁCIO VOTURA

Rua Humaitá, 1167 Centro – PABX: (19) 3885-7700.

CEP: 13.339-140 – Indaiatuba - SP

DESPACHADA
21ª Sessão Ordinária - 17/08/2026

Presidente: TÚLIO JOSÉ TOMASS DO COUTO

INDICAÇÃO

Indica ao Prefeito Municipal que, junto à Secretaria competente, realize vistoria técnica e serviços de recuperação asfáltica nas vias do Distrito Industrial Recreio Campestre Joia.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Apresento a V. Ex.^a, nos termos do artigo 163 do Regimento Interno desta egrégia Casa Legislativa, a presente indicação, sugerindo ao Ex.^{mo} Sr. Prefeito Municipal que execute a(s) ação(ões) descrita(s) na ementa supra. Solicito, após leitura em Plenário, que se oficie à autoridade competente.

Assunto: Trânsito/Mobilidade Urbana

JUSTIFICATIVA

Moradores e trabalhadores da região do Distrito Industrial Recreio Campestre Joia têm relatado problemas recorrentes relacionados às condições do pavimento das vias, especialmente pela existência de buracos de grandes proporções em diferentes pontos do bairro, comprometendo as condições de circulação e a segurança dos usuários.

Recentemente, ganhou destaque a formação de uma cratera no cruzamento da **Alameda Comendador Dr. Santoro Mirone com a Rua Waldir Roberto de Camargo**, situação que gerou preocupação entre aqueles que utilizam o trecho. O ponto em questão já recebeu reparo, porém o episódio reforça uma demanda mais ampla existente na região quanto às condições da pavimentação.

Diante das diversas reclamações recebidas, mostra-se importante que a situação não seja analisada apenas de forma pontual, mas que seja realizada uma **vistoria técnica nas vias do Distrito Industrial Recreio Campestre Joia**, identificando os trechos que apresentam buracos, deterioração do pavimento ou outras condições que possam comprometer a segurança e a mobilidade.

A região possui circulação constante de veículos, inclusive aqueles relacionados às atividades desenvolvidas no Distrito Industrial, tornando ainda

0040546
14/08/2026 11:45
IND 2163/2026
PROT - CMI 4064/2026



CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PALÁCIO VOTURA

Rua Humaitá, 1167 Centro – PABX: (19) 3885-7700.

CEP: 13.339-140 – Indaiatuba - SP

mais importante a manutenção adequada das vias e a realização preventiva dos reparos necessários.

Nesse sentido, sugere-se que, a partir do levantamento realizado, sejam executados serviços de recuperação asfáltica e operação tapa-buracos nos pontos identificados, priorizando aqueles que apresentem maior deterioração ou risco à circulação.

A realização de uma vistoria mais abrangente permitirá ao Poder Público identificar os problemas existentes de maneira planejada, estabelecer prioridades de manutenção e evitar que pequenas deteriorações evoluam para situações de maior gravidade, contribuindo também para reduzir riscos de acidentes e danos aos veículos.

Diante do exposto, indica-se ao Poder Executivo que determine à Secretaria competente a realização de vistoria técnica nas vias do Distrito Industrial Recreio Campestre Joia e, a partir do diagnóstico realizado, promova os serviços de recuperação asfáltica e demais intervenções necessárias para garantir melhores condições de circulação e segurança na região.

Sala das Sessões, em 14 de Agosto de 2026.



Eng. Eduardo Tonin
Vereador