



CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PALÁCIO VOTURA

**Rua Humaitá, 1167 Centro – PABX: (19) 3885-7700.
CEP: 13.339-140 – Indaiatuba - SP**

INDICAÇÃO

Indica ao Prefeito Municipal que, junto à Secretaria competente, realize serviços de recuperação da sinalização cicloviária, limpeza e melhorias na segurança dos ciclistas na região da Avenida Francisco de Paula Leite, Distrito Industrial e Rua Prata.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Apresento a V. Ex.^a, nos termos do artigo 163 do Regimento Interno desta egrégia Casa Legislativa, a presente indicação, sugerindo ao Ex.^{mo} Sr. Prefeito Municipal que execute a(s) ação(ões) descrita(s) na ementa supra. Solicito, após leitura em Plenário, que se oficie à autoridade competente.

Assunto: Trânsito/Mobilidade Urbana

JUSTIFICATIVA

Ciclistas que utilizam diariamente as vias da região da Avenida Francisco de Paula Leite e do Distrito Industrial têm relatado dificuldades relacionadas às condições de conservação, limpeza e sinalização dos espaços destinados à circulação de bicicletas.

Segundo os relatos recebidos, após a ampliação da pista na saída do Distrito Industrial, sentido Avenida Ário Barnabé, houve redução do espaço utilizado pelos ciclistas. No trecho próximo ao viaduto do Distrito, também são apontados problemas na sinalização, além do acúmulo de sujeira e pedras na via, dificultando a circulação segura.

A situação também é relatada na **Rua Prata, especialmente na altura do nº 673, próximo à Piccoli Madeiras, e ao longo do trecho sentido SENAI**, onde, segundo os usuários, não há estrutura adequada para a circulação dos ciclistas e as condições de limpeza comprometem ainda mais a segurança dos deslocamentos.

O acúmulo de pedras, terra e outros resíduos nos espaços utilizados pelas bicicletas pode provocar furos nos pneus, quedas e desvios repentinos, obrigando os ciclistas, em determinadas situações, a dividir espaço com os veículos que circulam pela via e aumentando o risco de acidentes.

0040701
PROT - CM1 4219/2026
21/08/2026 11:53
IND 2257/2026



CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PALÁCIO VOTURA

Rua Humaitá, 1167 Centro – PABX: (19) 3885-7700.

CEP: 13.339-140 – Indaiatuba - SP

Os relatos apontam ainda que diversos protocolos já foram realizados junto à Prefeitura ao longo dos últimos meses, com encaminhamento aos setores responsáveis, porém os problemas permanecem, reforçando a necessidade de uma avaliação mais abrangente das condições desses trechos.

Diante desse cenário, mostra-se importante a realização de vistoria técnica na região, com **limpeza dos espaços destinados à circulação dos ciclistas, recuperação e reforço da sinalização existente e avaliação das condições da infraestrutura cicloviária**, especialmente nos trechos da Avenida Francisco de Paula Leite, saída do Distrito Industrial sentido Avenida Ário Barnabé, proximidades do viaduto do Distrito e Rua Prata, no trecho próximo à Piccoli Madeiras e sentido SENAI.

Além das intervenções pontuais, a vistoria poderá identificar outros pontos que necessitem de manutenção ou adequação, proporcionando melhores condições de deslocamento para os trabalhadores e demais munícipes que utilizam a bicicleta como meio de transporte.

Diante do exposto, indica-se ao Poder Executivo que determine à Secretaria competente a adoção das providências necessárias para recuperação da sinalização, limpeza das vias e avaliação de melhorias na infraestrutura destinada aos ciclistas nos trechos mencionados, promovendo maior segurança e melhores condições de mobilidade.

Sala das Sessões, em 21 de Agosto de 2026.



Eng. Eduardo Tonin
Vereador