



CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PALÁCIO VOTURA

Rua Humaitá, 1167 Centro – PABX: (19) 3885-7700.

CEP: 13.339-140 – Indaiatuba - SP

INDICAÇÃO

DESPACHADA

23ª Sessão Ordinária - 08/09/2026

Presidente: TÚLIO JOSÉ TOMASS DO COUTO

Indica ao Prefeito Municipal que, junto à Secretaria competente, realize avaliação técnica e adequação da sincronização dos semáforos da Avenida Ário Barnabé, especialmente na região da parte alta do Cristo.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Apresento a V. Ex.^a, nos termos do artigo 163 do Regimento Interno desta egrégia Casa Legislativa, a presente indicação, sugerindo ao Ex.^{mo} Sr. Prefeito Municipal que execute a(s) ação(ões) descrita(s) na ementa supra. Solicito, após leitura em Plenário, que se oficie à autoridade competente.

Assunto: Trânsito/Mobilidade Urbana/Urbanismo

JUSTIFICATIVA

Motoristas que utilizam diariamente a Avenida Ário Barnabé têm relatado dificuldades relacionadas à sincronização dos semáforos existentes ao longo da via, especialmente na região da parte alta do Cristo. Segundo os relatos recebidos, os equipamentos não estariam operando de forma coordenada, fazendo com que, após a liberação do tráfego em determinado semáforo, os veículos encontrem o equipamento seguinte fechado. Essa dinâmica provoca paradas sucessivas, aumenta o tempo necessário para percorrer a avenida e pode contribuir para a formação de retenções, principalmente nos períodos de maior movimento.

Por se tratar de uma importante via de circulação do município, mostra-se necessária uma avaliação técnica da programação semaforica existente, considerando o fluxo de veículos, os horários de maior demanda e a possibilidade de melhor coordenação entre os equipamentos. A adequação dos tempos e da sincronização semaforica, caso tecnicamente viável, poderá proporcionar maior continuidade ao fluxo de veículos, reduzir paradas desnecessárias e tempos de deslocamento, além de contribuir para maior fluidez e organização do trânsito na região.

Nesse sentido, sugere-se que a análise contemple os semáforos existentes na Avenida Ário Barnabé, com especial atenção aos equipamentos localizados na região da parte alta do Cristo, identificada pelos usuários como o trecho em que o problema é percebido com maior frequência.

0040777
PROT - CM 4295/2026
28/08/2026 11:10
IND 2300/2026



CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PALÁCIO VOTURA

Rua Humaitá, 1167 Centro – PABX: (19) 3885-7700.

CEP: 13.339-140 – Indaiatuba - SP

Diante do exposto, indica-se ao Poder Executivo que determine à Secretaria competente a realização de avaliação técnica da sincronização dos semáforos da Avenida Ário Barnabé e, caso constatada a necessidade, promova as adequações necessárias para melhorar a fluidez do trânsito e as condições de deslocamento dos usuários da via.

Sala das Sessões, em 28 de Agosto de 2026.


Eng. Eduardo Tonin
Vereador