



CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PALÁCIO VOTURA

Rua Humaitá n.º 1167 Centro – Fone/Fax: (19)3885-7700

CEP: 13.330-665 - Indaiatuba – SP

DESPACHADA

19ª Sessão Ordinária - 03/08/2026

Presidente: TÚLIO JOSÉ TOMASS DO COUTO

INDICAÇÃO

Indica ao Prefeito Municipal a realização de estudo técnico para implantação de semáforo para pedestres ou outro dispositivo de travessia segura na Rua Soldado João Carlos de Oliveira Júnior, em frente ao Mercado Dia, nº 2078, no Jardim São Francisco, em Indaiatuba.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Apresento a V. Ex.^a, nos termos do artigo 163 do Regimento Interno desta egrégia Casa Legislativa, a presente indicação, sugerindo ao Ex.^{mo} Senhor Prefeito Municipal a realização de estudo técnico para implantação de semáforo para pedestres ou outro dispositivo de travessia segura na Rua Soldado João Carlos de Oliveira Júnior, em frente ao Mercado Dia, nº 2078, no Jardim São Francisco, em Indaiatuba. Solicito, após leitura em Plenário, que se oficie à autoridade competente.

Assunto: Obras

JUSTIFICATIVA:

A presente indicação tem por objetivo solicitar ao Poder Executivo Municipal a realização de estudo técnico para implantação de semáforo para pedestres, faixa de pedestres ou outro dispositivo de travessia segura na Rua Soldado João Carlos de Oliveira Júnior, em frente ao Mercado Dia, nº 2078, no bairro Jardim São Francisco.

O local apresenta grande fluxo de veículos e pedestres, especialmente em razão da presença de estabelecimentos comerciais e de condomínios residenciais nas proximidades. Muitos moradores precisam atravessar a via diariamente para acessar o mercado e outros serviços da região.

Entretanto, o trecho não dispõe de sinalização adequada para travessia de pedestres, o que obriga os munícipes a aguardarem brechas entre os veículos ou a se exporem ao risco durante a travessia. A situação é especialmente preocupante para crianças, idosos, pessoas com mobilidade reduzida e demais moradores que utilizam o local com frequência.

0040227
PROT - CMI 3745/2026
31/07/2026 15:19
IND 1965/2026



CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA

PALÁCIO VOTURA

Rua Humaitá n.º 1167 Centro – Fone/Fax: (19)3885-7700

CEP: 13.330-665 - Indaiatuba – SP

A ausência de estrutura segura para a travessia representa risco constante de acidentes, sobretudo porque muitos motoristas não reduzem a velocidade nem param espontaneamente para permitir a passagem dos pedestres.

Ressalta-se, ainda, que a demanda já foi objeto de solicitação anterior perante a Câmara Municipal, o que demonstra que o problema é conhecido e permanece sem solução efetiva.

Dessa forma, a realização de estudo técnico pelo setor competente mostra-se necessária para avaliar a melhor medida a ser adotada no local, seja por meio da implantação de semáforo para pedestres, faixa de pedestres, redutor de velocidade, reforço de sinalização ou outro dispositivo adequado, com o objetivo de garantir maior segurança viária à população.

Sala das Sessões, em 31 de julho de 2026.

TÚLIO JOSÉ TOMASS DO COUTO
Vereador